



01. Veduta da Sud-Ovest



02. Particolare dell'impianto fotovoltaico danneggiato dalla grandine



03. Veduta della copertura danneggiata dalla grandine



04. Veduta dell'accesso carraio



05. Accesso carraio attraverso il m.n. 521




06. Accesso carraio collegato al portico dell'abitazione



07. Entrata all'abitazione



08. Cucina-soggiorno



09. Cucina-soggiorno



10. Corridoio di distribuzione



11. Bagno-lavanderia



12. Bagno-lavanderia



13. Ripostiglio arredato a camera



14. Portico




15. Accesso al piano primo



16. Corridoio di distribuzione



17. Bagno



18. Bagno



19. Ripostiglio



20. Camera singola



21. Camera doppia



22. Spazio a sottotetto



23. Portico



24. Veduta della falda di tetto Nord



25. Deposito, ripostigli e terrazza



26. Copertura deposito e terrazza



27. Deposito



28. Ripostigli