

ESTERNI




1. Fabbricato, vista da Via Vigevano lato nord-est.



2. Fabbricato, vista da Via Vigevano lato sud-est.






3. Fabbricato, lato sud-ovest.



4. Fabbricato, lato nord-ovest.



5. Area cortilizia, lato nord.



6. Area cortilizia, lato ovest.





7. Accesso al fabbricato.



8. Androne.





9. Androne.



10. Ascensore, non funzionante.



11. Scala condominiale.





12. Ingresso all'appartamento.



13. Ingresso.



14. Corridoio.



15. Corridoio.





16. Camera 3.



17. Camera 3.





18. Cucina.



19. Cucina.



20. Bagno.



21. Bagno.





22. Camera 2.




23. Camera 2.







24. Camera 1.



25. Camera 1.





26. Balcone.



27. Balcone.



**CANTINA**

PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – Rilievo aggiornato al 17/02/2022



28. Ingresso per locale cantine.



29. Corridoio di accesso alle cantine.



30. Ingresso per la cantina



31. Vano cantina.



**AUTORIMESSA**

PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – Rilievo aggiornato al 17/02/2022



32. Fabbricato per box, lato ovest.



33. Fabbricato per box, lato est.






34. Autorimessa




35. Interni dell'autorimessa.





36. Interni dell'autorimessa.



37. Interni dell'autorimessa.

