

***Unità immobiliare (Appartamento) foglio n. 8, particella n.
644, sub. n. 12 – via Michelangelo n. 35 piani S1-T-1-2 –***





Foto n° 35 – Proprietà esclusiva via Buonarroti 35 – vista portone di accesso alla porzione del fondaco al piano seminterrato primo – Foto 18.03.2023



Foto n° 36 – Locale pertinenza piano seminterrato subalterno n. 12 – vista particolare servizio igienico in sottoscala – presenza di umidità diffusa – Foto 18.03.2023





Foto n° 37 – Locale pertinenza piano seminterrato subalterno n. 12 – vista particolare servizio igienico in sottoscala – presenza di degrado diffuso – Foto 18.03.2023



Foto n° 38 – Locale pertinenza piano seminterrato subalterno n. 12 – vista particolare servizio igienico in sottoscala – presenza di degrado diffuso





Foto n° 39 – Locale pertinenza piano seminterrato subalterno n. 12 – vista particolare porta di accesso a servizio igienico in sottoscala



Foto n° 40 – Locale pertinenza piano seminterrato subalterno n. 12 – vista particolare porta di accesso ad ascensore esclusivo





Foto n° 41 – Locale pertinenza piano seminterrato subalterno n. 12 – vista particolare soffitto – presenza di umidità diffusa – Foto 30.09.2022



Foto n° 42 – Locale pertinenza piano seminterrato subalterno n. 12 – vista particolare soffitto – presenza di umidità diffusa – Foto 18.03.2023





Foto n° 43 – Locale pertinenza piano seminterrato subalterno n. 12 – vista porta di accesso al locale macchina dell'ascensore – Foto 18.03.2023



Foto n° 44 – Locale pertinenza piano seminterrato subalterno n. 12 – vista generale porzione di pertinenza dell'appartamento al piano II – Foto 30.09.2022






Foto n° 45 – Locale pertinenza piano seminterrato subalterno n. 12 – vista generale impianti locale macchina ascensore – Foto 30.09.2022



Foto n° 46 – Locale pertinenza piano seminterrato subalterno n. 12 – vista generale impianti locale macchina ascensore – Foto 30.09.2022





Foto n° 47 – Locale pertinenza piano seminterrato subalterno n. 12 – vista generale impianti locale macchina ascensore – Foto 30.09.2022



Foto n° 48 – Proprietà esclusiva via Buonarroti 35 – vista scala di uscita dalla porzione del fondaco al piano seminterrato primo – Foto 30.09.2022





Foto n° 49 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista portone di ingresso prima dell'intervento con fabbro per rimozione della serratura blindata – Foto 12.09.2022



Foto n° 50 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista portone di ingresso prima dell'intervento con fabbro per rimozione della serratura blindata – Foto 12.09.2022





Foto n° 51 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista portone di ingresso dopo l'intervento con fabbro per rimozione della serratura blindata – Foto 30.09.2022



Foto n° 52 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista vano chiuso ubicato all'ingresso ospitante il portone di ingresso e lo sbarco dell'ascensore – mobilio sito accanto al portone di ingresso – Foto 12.09.2022





Foto n° 53 Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista vano chiuso ubicato all’ingresso ospitante il portone di ingresso e lo sbarco dell’ascensore – Foto 12.09.2022



Foto n° 54 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista vano chiuso ubicato all’ingresso ospitante il portone di ingresso e lo sbarco dell’ascensore – Foto 18.03.2023





Foto n° 55 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista portone di ingresso – vista dall'interno – Foto 18.03.2023



Foto n° 56 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista portone di ingresso e porzione di soggiorno, porta finestra per accesso a terrazzo Ovest – Foto 18.03.2023





Foto n° 57 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista soggiorno spigolo Sud-Est – Foto 18.03.2023



Foto n° 58 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista sala da pranzo e porta finestra che conduce al terrazzo lato Est – Foto 30.09.2022





Foto n° 59 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista soggiorno e sala da pranzo lati Sud ed Est – Foto 30.09.2022



Foto n° 60 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista sala da pranzo con affaccio su terrazzo lato Est – Foto 30.09.2022





Foto n° 61 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista sala da pranzo con affaccio su terrazzo lato Ovest – Foto 18.03.2023



Foto n° 62 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista ingresso da sala da pranzo al corridoio che conduce alla zona notte – Foto 18.03.2023





*Foto n° 63 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista particolare pavimento ceramica della zona soggiorno –
Foto 18.03.2023*



*Foto n° 64 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista particolare zona di ingresso al locale di soggiorno –
Foto 30.09.2022*





Foto n° 65 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista cucina – Foto 18.03.2023



Foto n° 66 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista cucina con avvio scala lignea interna che conduce al sottotetto – Foto 18.03.2023





Foto n° 67 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista scala che conduce al piano sottotetto ubicata nella zona cucina – Foto 18.03.2023




Foto n° 68 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista corridoio zona notte secondo asse Nord-Sud – Foto 18.03.2023





Foto n° 69 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista camera da letto lato Est – Foto 30.09.2022



Foto n° 70 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista camera da letto lato Est – Foto 18.03.2023





Foto n° 71 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista camera da letto lato Est e finestra che conduce al terrazzo lato Est – Foto 18.03.2023



Foto n° 72 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista ingresso al bagno interno a servizio della camera letto lato Est – Foto 18.03.2023





*Foto n° 73 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista bagno interno a servizio della camera letto lato Est –
Foto 18.03.2023*



*Foto n° 74 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista bagno interno a servizio della camera letto lato Est –
Foto 18.03.2023*





Foto n° 75 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista ulteriore vano ad uso studio/ripostiglio lato Nord – Foto 18.03.2023



Foto n° 76 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista finestra del vano ripostiglio lato Nord che conduce al terrazzo lato Nord – Foto 18.03.2023





Foto n° 77 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista porta di ingresso che dal corridoio conduce al ripostiglio lato Nord – Foto 18.03.2023



Foto n° 78 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista bagno adiacente la camera lato Nord – Foto 18.03.2023





Foto n° 79 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista bagno adiacente la camera lato Nord – Foto 18.03.2023



Foto n° 80 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista corridoio con ingressi al ripostiglio lato Nord e al bagno lato Nord – Foto 18.03.2023





Foto n° 81 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista camera spigolo Nord-Ovest – Foto 18.03.2023



Foto n° 82 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista camera spigolo Nord-Ovest – Foto 18.03.2023





Foto n° 83 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista terrazzo lato Est – Foto 18.03.2023



Foto n° 84 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista terrazzo lato Est – Foto 18.03.2023





Foto n° 85 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista terrazzo lato Sud – Foto 18.03.2023



Foto n° 86 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista terrazzo lato Nord – Foto 18.03.2023





Foto n° 87 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista particolare stato degli oscuranti – Foto 18.03.2023



Foto n° 88 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista impianti esterni su terrazzo lato Ovest a cui si accede da cucina e soggiorno – Foto 18.03.2023





Foto n° 89 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista terrazzo lato Ovest a cui si accede da cucina e soggiorno
– Foto 18.03.2023



Foto n° 90 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista impianti esterni su terrazzo lato Ovest a cui si accede da cucina e soggiorno – Foto 18.03.2023





Foto n°91 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista scale interne per accedere al sottotetto – Foto 18.03.2023



Foto n°92 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista scale interne per accedere al sottotetto – vista dal piano del sottotetto – Foto 18.03.2023





Foto n° 93 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista scale interne per accedere al sottotetto – vista dal piano del sottotetto – Foto 18.03.2023



Foto n° 94 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista sottotetto angolo Sud Est – Foto 18.03.2023





Foto n° 95 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista sottotetto angolo Nord Ovest – Foto 18.03.2023



Foto n° 96 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista sottotetto angolo Nord Est – Foto 18.03.2023





Foto n° 97 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista sottotetto asse Est-Ovest – Foto 18.03.2023



Foto n° 98 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista sottotetto asse Est-Ovest – Foto 18.03.2023





Foto n° 99 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista sottotetto asse Ovest-Est – Foto 18.03.2023



Foto n° 100 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista sottotetto angolo Nord Ovest – Foto 18.03.2023





Foto n° 101 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista sottotetto spigolo Nord-Ovest – Foto 18.03.2023



Foto n° 102 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista spazi ricavati nel sottotetto – Foto 18.03.2023





Foto n° 103 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista porticina di ingresso agli spazi ricavati nel sottotetto
– Foto 18.03.2023



Foto n° 104 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista spazi ricavati nel sottotetto – Foto 18.03.2023





Foto n° 105 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista spazi ricavati nel sottotetto – Foto 18.03.2023



Foto n° 106 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista spazi ricavati nel sottotetto – Foto 18.03.2023





Foto n° 107 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista tetto visto da velux – Foto 18.03.2023



Foto n° 108 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista particolare tetto visto da velux – Foto 18.03.2023





Foto n° 109 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista particolare tetto visto da velux – Foto 18.03.2023



Foto n° 110 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista particolare tetto – Foto 18.03.2023





Foto n° 111 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista ulteriore velux – Foto 18.03.2023



Foto n° 112 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista particolare tetto – Foto 18.03.2023





Foto n° 113 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista particolare tetto – Foto 18.03.2023



Foto n° 114 – Appartamento al piano secondo sub. 12 – vista particolare tetto – Foto 18.03.2023

