

Allegato 3

Documentazione fotografica





Foto n°1 vista angolo via Lucania con Via Umbria



Foto n°2 via Umbria





Foto n°3 vista via Lucania



Foto n°4 particolare vetrina d'ingresso al locale






Foto n°5 vista interna ingresso via Umbria vano destinazione locale commerciale




Foto n°6 particolare vista porta d'ingresso al locale





Foto n° 7 vista ingresso vano ripostiglio lato Via Umbria




Foto n° 8 vista interna ripostiglio





Foto n°9 vista vano adibito a soggiorno cucina



Foto n°10 particolare vista angolo cottura





Foto n°11 vista particolare soggiorno



Foto n°12 vista ingresso antibagno e bagno





Foto n°13 particolare vista ingresso all'antibagno e al bagno



Foto n°14 vista antibagno e bagno





Foto n°15 vista antibagno



Foto n°16 vista angolo adibito a camera retro soggiorno pranzo





Foto n°17 particolare angolo camera



Foto n° 18 particolare vista retro mobile del soggiorno





Foto n°19 particolare ingresso angolo adibito a soggiorno

