

ALLEGATO 13

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n° 1 – Immobile censito nel N.C.E.U. al fg 25 par.lla 115 – Prospetto Sud



Foto n° 2 – Immobile censito nel N.C.E.U. al fg 25 par.lla 115 – Prospetto Est



Foto n° 3 – Immobile censito nel N.C.E.U. al fg 25 par.lla 115 – Prospetto Nord



Foto n° 4 – Immobile censito nel N.C.E.U. al fg 25 par.lla 115 – Angolo Nord-Ovest



Foto n° 5 – Immobile censito nel N.C.E.U. al fg 25 par.la 115 – Prospetto Ovest



Foto n° 6 – Immobile censito nel N.C.E.U. al fg 25 par.la 115 – Patio Prospetto Sud



Foto n° 7 – Immobile censito nel N.C.E.U. al fg 25 par.la 115 – Salone



Foto n° 8 – Immobile censito nel N.C.E.U. al fg 25 par.la 115 – Cucina- Soggiorno



Foto n° 9 – Immobile censito nel N.C.E.U. al fg 25 par.IIa 115 – Cucina-Soggiorno



Foto n° 10 – Immobile censito nel N.C.E.U. al fg 25 par.IIa 115 – Camera 1



Foto n° 11 – Immobile censito nel N.C.E.U. al fg 25 par.la 115 – Camera 2



Foto n° 12 – Immobile censito nel N.C.E.U. al fg 25 par.la 115 – Camera 3



Foto n° 13 – Immobile censito nel N.C.E.U. al fg 25 par.lla 115 – Camera 4



Foto n° 14 – Immobile censito nel N.C.E.U. al fg 25 par.lla 115 – Bagno 1



Foto n° 15 – Immobile censito nel N.C.E.U. al fg 25 par.Ila 115 – Bagno 2



Foto n° 16 – Tettoia realizzata sul terreno censito nel N.C.T. al fg 25 par.Ila125



Foto n° 17 – Terreno censito nel N.C.T. al fg 25 par.lla125 (Giardino sul lato Sud della villetta)



Foto n° 18 – Terreno censito nel N.C.T. al fg 25 par.lla125 (Giardino sul lato Sud della villetta)



Foto n° 17 – Appezamento censito nel N.C.T. al fg 25 par.lle 125 e 121



Foto n° 18 – Appezamento censito nel N.C.T. al fg 25 par.lle 125 e 121



Foto n° 19 – Ricovero per animali da cortile sul terreno censito nel N.C.T. al fg 25 par.la 125



Foto n° 20 – Ricovero per animali da cortile sul terreno censito nel N.C.T. al fg 25 par.la 125