



**LOTTO N.2 - Aerofotogrammetria del fabbricato ricomprendente il bene immobiliare staggito indicato con la freccia color rosso.**



**LOTTO N.2 – Fotografia n.1 – Il fronte oggetto di stima prospiciente la Via della Verdura.**



**LOTTO N.2** – Fotografia n.2 – Altra visuale del fronte oggetto di stima prospiciente la Via della Verdura.



**LOTTO N.2** – Fotografia n.3 – Piano Terra – L'Ambiente ingresso con la scala di collegamento al Piano Primo.



**LOTTO N.2** – Fotografia n.4 – Piano Terra – L’Ambiente Sala Ristorazione.



**LOTTO N.2** – Fotografia n.5 – Piano Terra – L’Ambiente Servizi igienici.



**LOTTO N.2** – Fotografia n.6 – Piano Primo – L'Ambiente Sala Ristorazione.



**LOTTO N.2** – Fotografia n.7 – Piano Primo – Altra visuale dell'Ambiente Sala Ristorazione.



**LOTTO N.2** – Fotografia n.8 – Piano Primo – L’Ambiente Cucina.



**LOTTO N.2** – Fotografia n.9 – Piano Primo – Particolare della copertura lignea.



**LOTTO N.2** – Fotografia n.10 – Piano Primo – Altra visuale della copertura lignea.