

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO UNICO PROC. ESECUTIVA R.G.n.115/23

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

BENE n.1 APPARTAMENTO



FOTO 1 e 2: CANCELLO D'INGRESSO AL COMPLESSO RESIDENZIALE, VIALE D'INGRESSO





FOTO 3 e 4: PROSPETTO LATO INGRESSO E VIALE CONDOMINIALE





FOTO 5 e 6: PALAZZINA B E PORTONE DI INGRESSO





FOTO 7, 8 9 e 10: PROSPETTO LATO VIALE, SCALA CONDOMINIALE E PORTA DI INGRESSO DELL'APPARTAMENTO






FOTO 11 12 e 13: DISIMPEGNO, ACCESSO AL VANO CUCINA E SALONE





FOTO 14 e 15: VANI DELL'APPARTAMENTO





FOTO 16 17 e 18: VANO DISIMPEGNO E VANO AD ANGOLO





FOTO 19 20 e 21: VANO WC BAGNO E WC DOCCIA





FOTO 22 23 24 e 25: BALCONE DEL VANO CUCINA E BALCONE VANO LATO NORD-EST





FOTO 26 e 27: BALCONE LATO SUD-OVEST E VISTA LATO NORD-EST DAL BALCONE LATO CUCINA



BENE N.2 POSTO AUTO



FOTO 28 e 29: PALAZZINA E ACCESSO AI POSTI AUTO





30 e 31: POSTO AUTO (LINEA ROSSA CHE DELIMITA LO SPAZIO CORRISPONDENTE IN MANIERA MERAMENTE INDICATIVA E NON IN SCALA)





FOTO 32 e 33: LOCALE A PIANO TERRA ADIBITO A POSTI AUTO E INGRESSO

