



foto 1 – Esterno dell'edificio sul lato sud



foto 2 – Esterno dell'edificio visto dall'angolo sud-ovest



foto 3 – Esterno dell'edificio sul retro lato nord



foto 4 – Esterno dell'edificio sul lato est



foto 5 – Sub. 4 (piano seminterrato): cucina soggiorno



foto 6 – Sub. 4 (piano seminterrato): camera



foto 7 – Sub. 4 (piano seminterrato): bagno



foto 8 – Sub. 4 (piano seminterrato): disimpegno e attacco scale



foto 9 – Sub. 6 (piano seminterrato): sottoscala e attacco scale




foto 10 – Sub. 6: Scale collegamento sub. 4 (piano semin.to) con sub. 5 (piano terra)



foto 11 – Sub. 5 (piano terra): soggiorno pranzo



foto 12 – Sub. 5 (piano terra): soggiorno pranzo con cucina



foto 13 – Sub. 5 (piano terra): veranda soggiorno sul lato nord



foto 14 – Sub. 5 (piano terra): disimpegno



foto 15 – Sub. 5 (piano terra): camera n° 1




foto 16 – Sub. 5 (piano terra): camera n° 2





foto 17 – Sub. 5 (piano terra): balcone camera n° 2



foto 18 – Sub. 5 (piano terra): camera n° 3



foto 19 – Sub. 5 (piano terra): camera n° 4



foto 20 – Sub. 5 (piano terra): bagno



foto 21 – Legnaia-garage all'angolo nord-ovest



foto 22 – Interno legnaia-garage all'angolo nord-ovest



foto 23 – Interno legnaia-garage all'angolo nord-ovest



foto 24 – Deposito seminterrato sottostante alla veranda sul lato nord