

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA R.G.9/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**



Foto n°1 Vista prospettica dalla Via Sandro Pertini. Si nota l'accesso carrabile



Foto n°2 - Prospetto su via Sandro Pertini. Si nota l'accesso pedonale

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA R.G.9/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**



Foto n°3 e 4 – Vista dell'accesso pedonale al civ.7 e dell'androne di ridotte dimensioni (si notano le barriere architettoniche)




Foto n°5 – Pianerottolo al 2° piano e porta d'ingresso (blindata)

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA R.G.9/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**




Foto n°6 – Soggiorno con balcone (vista dal disimpegno di ingresso)



Foto n°7 – Soggiorno con balcone (vista dal disimpegno del bagno)

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA R.G.9/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**



Foto n°8 – Cucina abitabile con balcone (vista dal disimpegno di ingresso)




Foto n°9 – Cucina abitabile con balcone (vista della zona cottura-lavello)

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA R.G.9/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**




Foto n°10 – Cucina abitabile con balcone (vista dalla porta-finestra del balcone)



Foto n°11 – Balcone coperto soggiorno e cucina (affaccio a nord-est)

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA R.G.9/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**



Foto n°12 – Balcone coperto soggiorno e cucina e dettaglio caldaia (2022)




Foto n°13 – Disimpegno camere e bagno (vista dalla camera matrimoniale)

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA R.G.9/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**




Foto n°14 – Camera matrimoniale (vista dal disimpegno)



Foto n°15 – Camera matrimoniale (vista dalla porta-finestra del balcone)

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA R.G.9/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**



Foto n°16 – Camera matrimoniale affaccio dal balcone coperto sud



Foto n°17 – Camera matrimoniale - balcone coperto

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA R.G.9/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**




Foto n°18 – Camera con balcone (vista dal disimpegno)



Foto n°19 – Camera con balcone

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA R.G.9/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**



Foto n°20 e 21 – Balcone camera



Foto n°22 – Affaccio camera (ad ovest)

ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA R.G.9/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE



Foto n°23 – Bagno

Umidità



Foto n°24 – Bagno (si noti l'ampia doccia)

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA R.G.9/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**



Foto n°25 – Cantina di pertinenza al piano seminterrato



**Infisso
esterno**

Foto n°26 – Cantina di pertinenza al piano seminterrato

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA R.G.9/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**



Foto n°27 – Cortile interno di accesso ai box auto al piano seminterrato



Foto n°28 – Box auto (sub 22)

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA R.G.9/2023
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**



Foto n°29 – Box auto (sub 22) vista interno