

ALLEGATO FOTOGRAFICO



FOTO N°1 – Vista esterna del fabbricato, via Colle Pirolo, 6. – LOTTO N°1 – bene n°1 – part. 746 sub.5 - fg.
37



FOTO N°2 – Vista dall'alto del fabbricato , via Colle Pirolo, 6. - LOTTO N°1 - bene n°1





FOTO N°3 – Vista esterna del fabbricato piano terra e 1, via Colle Pirolo, 6. LOTTO N°1 - bene n°1



FOTO N°4 – Porzione della corte esclusiva al fabbricato pignorato. LOTTO N°1 - bene n°1





FOTO N°5 - Foto interna abitazione - LOTTO N°1 - bene n°1



FOTO N°6 - Foto interna abitazione - LOTTO N°1 - bene n°1





FOTO N°7 - Foto interna abitazione - LOTTO N°1 - bene n°1



FOTO N°8 - Foto interna abitazione – particolare pavimentazione zona giorno realizzata in granito indiano. - LOTTO N°1 - bene n°1






FOTO N°9 - Foto interna abitazione – particolare pavimentazione zona notte realizzata in parquet. - LOTTO N°1 - bene n°1



FOTO N°10 - Foto esterna – gazebo posto su corte esclusiva abusivo. - LOTTO N°1 - bene n°1





FOTO N°11 - Foto esterna – Servizi igienici e locali tecnici (ABUSIVI) posti al di sotto del gazebo (piano S1) posto su corte esclusiva abusivo. - LOTTO N°1 - bene n°1



FOTO N°11 - Foto esterna – piscina posta su corte esclusiva abusiva in quanto non a distanza regolamentare da via Colle Pirolò. - LOTTO N°1 - bene n°1





FOTO N°11 - Foto esterna – Garage posti su corte esclusiva abusivi i - LOTTO N°1 - bene n°1



FOTO N°12 - Accesso al terreno part. 828 fg. 37 – LOTTO N°1 - bene n°4





FOTO N°13 - Terreno agricolo part. 828 fg. 37 – LOTTO N°1 - bene n°4



FOTO N°14 - Terreno agricolo part. 828 fg. 37 – LOTTO N°1 - bene n°4





FOTO N°15 - Terreno agricolo fg. 40 part. 850 – LOTTO N°1 - bene n°5



FOTO N°16 - Terreno agricolo fg. 40 part. 850 – LOTTO N°1 - bene n°5





FOTO N°17 - Terreno agricolo fg. 40 part. 850 – LOTTO N°1 - bene n°5



LOTTO N°2

PIGNORATO solo piano 1



FOTO N°18 - Vista esterna al fabbricato (abitazione) fg. 37 part. 410 sub.2 – LOTTO N°2 - bene n°6

PIGNORATO solo piano 1



FOTO N°19 - Vista esterna al fabbricato (abitazione) fg. 37 part. 410 sub.2 – LOTTO N°2 - bene n°6





FOTO N°20 - Foto interna al fabbricato (abitazione) piano 1 - fg. 37 part. 410 sub.2 – LOTTO N°2 - bene n°6



FOTO N°21 - Foto interna al fabbricato (abitazione) piano 1 - fg. 37 part. 410 sub.2 – LOTTO N°2 - bene n°6





FOTO N°22 - Foto interna al fabbricato (abitazione) piano 1 - fg. 37 part. 410 sub.2 – LOTTO N°2 - bene n°6



FOTO N°23 - Foto interna al fabbricato (abitazione) piano 1 - fg. 37 part. 410 sub.2 – LOTTO N°2 - bene n°6





FOTO N°24 - Foto interna al fabbricato (abitazione) piano 1 - fg. 37 part. 410 sub.2 – LOTTO N°2 - bene n°6



FOTO N°25 - Locale deposito su corte comune (ABUSIVO) - fg. 37 part. 949 – LOTTO N°2 - bene n°7





FOTO N°26 - Struttura in c.a. in corso di costruzione su corte comune (ABUSIVA) -
fig. 37 part. 949 – LOTTO N°2 - bene n°7



FOTO N°27 - Struttura in c.a. in corso di costruzione su corte comune (ABUSIVA) -
fig. 37 part. 949 – LOTTO N°2 - bene n°7





FOTO N°27 - Tettoia in acciaio e lamiera su corte comune (ABUSIVA) -
fig. 37 part. 949 – LOTTO N°2 - bene n°7



FOTO N°28 - Identificazione del lotto n°2 costituito dalla part. 949 (area urbana) e fabbricato
part. 410 - fig. 37 part. 949 – LOTTO N°2

