

**RELAZIONE FOTOGRAFICA**




Foto 1 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – esterno: ingresso al capannone.



Foto 2 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – esterno: ingresso al capannone.



Foto 3 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – esterno: piazzale di fronte al capannone.



Foto 4 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – esterno: tettoia d'ingresso al capannone.





Foto 5 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – esterno: altra proprietà.



Foto 6 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – esterno: il piazzale antistante con altrui proprietà.



**Foto 7 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – esterno: presenza di struttura mobile all'interno di particella di proprietà del soggetto.**



**Foto 8 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – esterno: presenza di struttura mobile all'interno di particella di proprietà del soggetto.**




Foto 9 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – esterno: presenza di struttura mobile all'interno di particella di proprietà del soggetto vista dal piazzale.



Foto 10 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – esterno: altra proprietà adiacente a quella in oggetto.



Foto 11 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: materiale stoccato in area laboratorio.



Foto 12 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: materiale stoccato in area laboratorio.



Foto 13 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: materiale stoccato in area laboratorio.



Foto 14 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: accesso al magazzino dal laboratorio.



Foto 15 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: laboratorio.



Foto 16 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: accesso al piccolo deposito presente nell'area laboratorio.



Foto 17 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: piccolo deposito.



Foto 18 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: scala che porta ad uno dei due soppalchi.



Foto 19 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: area laboratorio vicino all'ingresso



Foto 20 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: vista dal soppalco verso il piano terra.



Foto 21 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: locale presente al piano primo.



Foto 22 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: locale presente al piano primo.



Foto 23 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: area magazzino, accesso ai servizi igienici.



Foto 24 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: area magazzino, scala di accesso al secondo soppalco.



Foto 25 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: area magazzino, materiale stoccato in area magazzino.



Foto 26 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: area magazzino, il secondo soppalco.



Foto 27 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: area magazzino, il secondo soppalco.



Foto 28 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: area magazzino, il secondo soppalco.



Foto 29 – Via del Vicano n. 15, Pelago (FI) – interno: area magazzino.