



Foto 1 – Vista del piccolo fabbricato di vicolo del Canto n. 27/3, San Giuseppe Vesuviano (Na)



Foto 2 – Vista dell'ingresso principale al fabbricato



Foto 3 – Particolare del patio anteriore all'unità del piano terra (sub 3 – ex box auto)



Foto 4 – Vista dell'area di accesso diretto all'unità del piano terra (sub 2)




Foto 5 – Vista di uno degli ambienti dell'unità al piano terra (sub 2)



Foto 6 – Vista di uno degli ambienti dell'unità al piano terra (sub 2)



Foto 7 – Vista del bagno (sub 2)



Foto 8 – Vista della camera (ex box auto sub 3) annessa all'unità del piano terra (sub 2)



Foto 9 – Vista di uno degli ambienti al piano terra (sub 2)



Foto 10 – Vista della vanella




Foto 11 – Vista dell'accesso al corpo scala




Foto 12 – Vista dell'ingresso al piano seminterrato (sub 6)



Foto 13 – Vista della scala che porta al piano seminterrato (sub 6)



Foto 14 – Vista degli ambienti al piano seminterrato (sub 6)



Foto 15 – Vista degli ambienti al piano seminterrato (sub 6)



Foto 16 – Vista della porta di caposcala dell'unità al primo piano (sub 4)





Foto 17 – Vista del soggiorno dell'unità al piano primo (sub 4)



Foto 18 – Particolare della cucina (sub 4)




Foto 19 – Particolare del disimpegno della zona notte (sub 4)



Foto 20 – Vista di una delle camere da letto (sub 4)



Foto 21 – Vista di uno dei bagni (sub 4)



Foto 22 – Vista di una delle camere da letto (sub 4)



Foto 23 - Vista di una delle camere da letto (sub 4)



Foto 24 – Vista di uno dei bagni (sub 4)



Foto 25 – Vista del balcone annesso all'unità del piano primo (sub 4)



Foto 26 – Vista della veranda/lavanderia (sub 4)



Foto 27 – Vista della porta di caposcala del piano secondo (sub 5)



Foto 28 – Vista degli ambienti al piano secondo (sub 5)



Foto 29 – Vista degli ambienti al piano secondo (sub 5)



Foto 30 – Vista degli ambienti al piano secondo (sub 5)



Foto 31 – Vista degli ambienti al piano secondo (sub 5)



Foto 32 – Vista del balcone annesso all'unità del piano secondo (sub 5)





Foto 33 – Vista della scala che porta in copertura



Foto 34 – Vista dell'unità realizzata in copertura



Foto 35 – Vista dell'unità realizzata in copertura



Foto 36 – Vista dell'unità realizzata in copertura



Foto 37 – Vista dell'unità realizzata in copertura



Foto 38 – Vista del bagno dell'unità realizzata in copertura



Foto 39 – Vista esterna dell'unità realizzata in copertura



Foto 40 – Vista del terrazzo di copertura



Foto 41 – Vista del terrazzo di copertura



Foto 42 – Vista del terrazzo di copertura