

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Esecuzione Immobiliare n. 186/2014

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1: Inquadramento territoriale



Foto n. 2: Ortofotocarta con individuazione immobile



Foto n. 3: Prospetto nord-ovest



Foto n. 4: Prospetto nord



Foto n. 5: Prospetto nord



Foto n. 6: Prospetto ovest



Foto n. 7: Ingresso condominiale



Foto n. 8: Vano con scala condominiale



Foto n. 9: Ingresso appartamento



Foto n. 10: Ingresso interno appartamento



Foto n. 11: Zona ingresso



Foto n. 12: Soggiorno



Foto n. 13: Soggiorno



Foto n. 14: Soggiorno



Foto n. 15: Cucina



Foto n. 16: Disimpegno verso il soggiorno



Foto n. 17: Disimpegno



Foto n. 18: Disimpegno



Foto n. 19: Camera 1



Foto n. 20: Camera 1



Foto n. 21: Bagno



Foto n. 22: Bagno



Foto n. 23: Camera 2



Foto n. 24: Studio



Foto n. 25: Studio



Foto n. 26: W.C.



Foto n. 27: W.C.



Foto n. 28: Balcone lato ovest



Foto n. 29: Balcone lato ovest



Foto n. 30: Rampa di accesso ai garages



Foto n. 31: Ingresso garages



Foto n. 32: Spazio di manovra condominiale Garage



Foto n. 33: Garage



Foto n. 34: Garage



Foto n. 35: Garage con bocca di lupo



Foto n. 36: Infiltrazioni d'acqua dalla copertura nel soggiorno