

Appartamento al piano terra interno n.1 – via San Giuseppe Lavoratore n.47, Parete (Ce)



Figura 1 Foto satellitare del bene pignorato




Figura 2 Mappa catastale - foglio 3 Comune di Parete



Figura 3 Accesso all'immobile da via San Giuseppe Lavoratore n.47 – Parete



Figura 4 Accesso all'immobile da via San Giuseppe Lavoratore n.47 – Parete






Figura 5 Collocazione del bene pignorato nel contesto urbano del Comune di Parete



Figura 6 facciata est del fabbricato alla via San Giuseppe Lavoratore n.47 in Parete



Figura 7 accesso all'immobile pignorato al piano terra alla via San Giuseppe Lavoratore n.47 in Parete



Figura 8 cortile comune sub 1 del fabbricato



Figura 9 cortile comune con accesso ai porticati dell'appartamento al piano terra interno 1



Figura 10 salone



Figura 11 salone





Figura 12 bagno 1



Figura 13 bagno 2



Figura 14 cucina



Figura 15 cucina



Figura 16 disimpegno 1



Figura 17 disimpegno 2



Figura 18 camera da letto 1



Figura 19 camera da letto 1





**Figura 20 camera da letto 2**



**Figura 21 camera da letto 2**



**Figura 22 camera da letto 3**



**Figura 23 camera da letto 3**

