



# RAPPRESENTAZIONE GRAFICA - TERRENO IN LOCALITÀ MORTELLARO




**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA - RILIEVO ATTUALE**  
**U.I. via Dante n. 25 località - Mortellaro - PIANO SEMINTERRATO**




Sup. non residenziale	mq 72,00
Sup. non residenziale commerciale	mqc 83,00
Sup. commerciale ex D.P.R. 138/98	<b>mqc 20,75</b>

PIANTA PIANO SEMINTERRATO

Rapp. 1:100



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA - RILIEVO ATTUALE  
U.I.U. via Dante n. 25 località Mortellaro - PIANO PRIMO



Sup. rurale interna


mq 32,80

Sup. rurale commerciale

mqc 39,00

PIANTA PIANO PRIMO


Rapp. 1:100



# IMMOBILI IN TRECASE - VIA DANTE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE – ESTRATTO DA GOOGLE EARTH MT 500 s.l.m.  
TERRENO E FABBRICATO RURALE

FOTO 22



INQUADRAMENTO TERRITORIALE ICONOGRAFICO – ESTRATTO DA GOOGLE EARTH MT 225 s.l.m  
TERRENO E FABBRICATO RURALE

FOTO 23



# FABBRICATO RURALE

PROSPETTO SUD/EST

FOTO 24



PROSPETTO EST – Ingresso Piano Seminterrato

FOTO 25



**PROSPETTO OVEST – Ingresso per il piano primo**

**FOTO 26**



**CORTE COMUNE – Lato Ovest**

**FOTO 27**



## LOCALE SEMINTERRATO

AMBIENTE – Lato ingresso da via Dante

FOTO 28



AMBIENTE - porzione Lato Nord

FOTO 29



**AMBIENTE – Lato Nord/Est**

**FOTO 30 –**



**AMBIENTE – Lato Suppenno**

**FOTO 31**



**AMBIENTE – seconda porzione Lato Nord**

**FOTO 32**



**AMBIENTE – seconda porzione Lato Sud**

**FOTO 33**



**AMBIENTE – ingresso seconda porzione (dalla prima sala)**

**FOTO 34**



**AMBIENTE – Ingresso dalla strada e particolare calpestio**

**FOTO 35**



## LOCALE AL PRIMO PIANO

AMBIENTE – Cucina – Lato Nord/Ovest

FOTO 36




AMBIENTE – Cucina – Lato Nord/Ovest

FOTO 37



**AMBIENTE – Cucina Lato Est**

**FOTO 38 –**



**AMBIENTE – Cucina – Lato -Sud**

**FOTO 39**



**AMBIENTE – Cucina – Lato Est**

**FOTO 40**



**AMBIENTE – Camera Lato Nord-Est**

**FOTO 41**



**AMBIENTE 3 - Camera – Lato Est**

**FOTO 42**



**AMBIENTE – Camera – Lato Sud**

**FOTO 43**




**AMBIENTE – Camera – Lato Nord-Ovest**

**FOTO 44**



**AMBIENTE – Camera – ingresso Lato Ovest**

**FOTO 45**



**Rampa di accesso – Lato Ovest**

**FOTO 46**



**Androne comune**

**FOTO 47**



Androne comune – ingressi cucina e camera

FOTO 48



# TERRENO


Inizio percorso partenza angolo Sud Est

FOTO 49



Viale di percorso lungo il lato Sud

FOTO 50




**Vasca di raccolta acqua**  
posta a circa mt 40 dal fabbricato in direzione Ovest e circa mt 15 dal confine Sud

**FOTO 51**



**Vista particolare da Ovest verso Est - vasca e fabbricato**

**FOTO 52**



Vista verso Ovest a circa mt 50 dall'inizio del viale

FOTO 53



Vista verso Ovest a circa mt 90 dall'inizio del viale

FOTO 54



Vista verso Ovest a circa mt 150 dall'inizio del viale

FOTO 55




Vista verso Est in prossimità del confine Ovest

FOTO 56



Vista lungo il confine Ovest verso confine angolo Nord/Ovest

FOTO 57



Vista lungo il confine Ovest dall'angolo Sud/Ovest verso confine Nord

FOTO 58

