

# ALLEGATO N° 7

Documentazione fotografica



ORTOFOTO



IMMOBILE PIGNORATO



STRADA STERRATA E CANCELLO D' INGRESSO



PORZIONE INTERESSATA DAL PROCEDIMENTO-PROSPETTO NORD




SCALINI SULL'INGRESSO



TERRAZZO CHE IMMETTE ALL'INGRESSO DELL'ABITAZIONE



INGRESSO E SOGGIORNO



SOGGIORNO E CUCINA- P.T.



SOGGIORNO P.T.



CUCINA- P.T.



CAMERA- P.T.



SALOTTO CON SCALA DI COLLEGAMENTO TRA I PIANI



SCALA DI COLLEGAMENTO TRA I PIANI



CAMERA P.1



BAGNO P.1



SOTTOTETTO



CAMERA P.1



CAMERA P.1



VISTA SUL GARDINO COMUNE CON CANCELLO D'INGRESSO CARRABILE



CAMERA P.1



TRACCE DI CONDENZA



TERRAZZO



FACCIATA SUD- INGRESSO AL MAGAZZINO AL PIANO SEMINTERRATO



MAGAZZINO AL PIANO SEMINTERRATO



MAGAZZINO AL PIANO SEMINTERRATO



MAGAZZINO AL PIANO SEMINTERRATO



BARACCHE SUL CONFINE EST



SERBATOIO GAS INTERRATO



CONDENSA SUI MURI