

**TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO**  
Ufficio Esecuzioni Immobiliari


**Esecuzione Immobiliare n.136/2019**

**ALLEGATO N. 02**  
**RILIEVO FOTOGRAFICO**

*localizzazione*







CANTINA SUB 1



CANTINA SUB 1



CANTINE SUB 1



CANTINE SUB 1



PART CANTINA SUB 1



PART CANTINA SUB 1



PART CANTINE SUB 1



PARTICOLAIRE IMPIANTI



CUCINA SOGG PIANO PRIMO SUB 1



PRANZO P1 SUB 1




CAMERA P1 SUB 1



BAGNO P1 SUB 1





ANTI BAGNO P1 SUB 1

RACCORDO ANTIBAGNO – CUCINA P1 SUB 1



SOFFITTA P1 SUB 1



SERBATOIO ACQUA FIBRO CEMENTO AMIANTO



INTERNO SOGGIORNO PRANZO PIANO TERRA SUB 2



PORTA COLLEGAMENTO SOGG- SCALE P1 SUB 2



ANGOLO COTTURA P.TERRA SUB 2



COTTURA SUB 2 P.TERRA



VANO SCALA INTERNO SUB 2



BAGNO P1 SUB 2



CAMERA SUB 2



CAMERA SUB 2 P1



SCALA ACCESSO SOFFITTA SUB 2



TERRAZZO POMPA DI CALORE



SOFFITTA SUB 2