

5.9 Documentazione Fotografica.



Foto n.1 Inquadramento territoriale (fotografia aerea tramite google earth)




Foto n.2 Prospetto del manufatto su Via Popolo 311 (fonte: google earth)




Foto n.3 Panoramica con edifici attigui



Foto n.4 Ingresso al piano terra su stanza





Foto n.5 Cucina/pranzo al piano terra



*Foto n.6 Lavanderia al piano terra accanto la cucina*



*Foto n.7 Vano scala visto dal piano terra*




*Foto n.8 Camera da letto al piano primo con bagno attiguo*



*Foto n.9 Bagno attiguo alla camera da letto al piano primo*



*Foto n.10 Altra stanza al piano primo che ha prospetto su Via Popolo*



*Foto n.11 Altra stanza al piano secondo attigua alla terrazza*