

TRIBUNALE DI VELLETRI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Esecuzione immobiliare 191-2022

Giudice Dott. Enrico Colognesi

C.T.U. geom. Ivan Mammucari

- Fabbricato principale Villa





Foto n. 1 – Vista del prospetto principale con la porta di accesso al piano primo e la scala esterna che porta al piano secondo



Foto n. 2 - Vista del prospetto principale con chiusura abusiva del terrazzo .





Foto n. 3 – Vista del prospetto che da su Via della Cavona dove si evidenzia la chiusura del portico a sinistra



Foto n. 4 – Vista del prospetto laterale dove si evidenzia la chiusura del portico con a destra del portico la porta di accesso al piano terra.





Foto n. 5 - Vista del prospetto posteriore a quello principale



Foto n. 6 – Vista del prospetto sud-est con a sinistra la scala che porta al piano secondo.





Foto n. 7 – Piano Terra - Vista del portico con la chiusura delle aperture



Foto n. 8 – Piano Terra – porta di accesso dal portico





Foto n. 9 – Piano Terra - Vista del Portico interno dove si evidenziano le chiusure.




Foto n. 10 – Piano Terra- Vista del quadro elettrico generale posto nel locale disimpegno che gestisce tutto il fabbricato.





Foto n. 11 - Piano Terra – Vano adiacente il portico con in fondo a destra la porta di accesso.



Foto n. 12 – Vista dell’apertura realizzata nel solaio tra il piano terra e il piano primo





Foto n. 13 – Piano Terra - vista della parte interna dietro gli archi “intercapedine”.



Foto n. 14 – Piano Terra - Vista del vano prima di accedere alla grotta che ha l’accesso in fondo a destra.





Foto n. 15 – Piano Terra– vista del vano che sarà adibito a pranzo con in fondo l’apertura che da accesso alla cucina e a destra la scala provvisoria che porta al piano primo.



Foto n. 16 – Piano Terra – Vista del bagno con a sinistra l’attacco del vaso igienico e a destra quello del bidet





Foto n. 17 – Piano Terra – Vista del Bagno verso la finestra



Foto n. 18 – Piano Terra – Vista del pavimento del Bagno





Foto n. 19 – Piano terra– Vista della scala provvisoria che porta al piano primo



Foto n. 20 – Piano Terra – Vista dll’accesso alla grotta dal locale denominato “Enoteca”





Foto n. 21 – Piano Terra - Corridoio che porta alla grotta sotterranea



Foto n. 22 – Piano Terra– tratto di corridoio che porta alla grotta con cancello in ferro per chiusura.





Foto n. 23 – Piano interrato – Tratto di corridoi con scale che portano alla grotta



Foto n. 24 – Piano interrato particolare della scala che porta alla grotta.





Foto n. 25 – Piano interrato- Vista dell’apertura che da accesso alla grotta.



Foto 26 – Piano interrato –Vista del primo vano della grotta





Foto n. 27 – Piano interrato – Interno grotta



Foto 28 – Piano Interrato – interno grotta





Foto 29 – Piano Interrato – Interno Grotta



Foto 30 – Piano interrato – Interno grotta parte finale dove si evidenzia che questa grotta continuava infatti il muro di chiusura lato destra è curvo.





Foto 31 – piano Interrato – Interno grotta



Foto 32- Piano Interrato- Interno grotta





Foto 33 – Piano Interrato – Interno grotta



Foto 34 – Piano Primo - Vista del bagno a sinistra della scala del piano terra con in fondo il tavolato dove verrà posizionato il lavabo





Foto 35 - Piano primo- Vista del bagno a sinistra della scala del piano terra dove si evidenzia la doccia



Foto 36 – Piano Primo– Vista della Camera da letto a sinistra della scala del piano terra





Foto 37 – Piano Primo- particolare della copertura del lato a sinistra della scala del piano terra.



Foto 38 – Piano Primo – quadro elettrico di piano all'interno del vano adiacente il bagno





Foto 39 – Piano Primo- vista del bagno interno alla camera da letto lato sinistro dalla porta di accesso del primo piano.



Foto n. 40 – Piano primo – Vista della camera da letto con il bagno interno a sinistra della porta d'ingresso del primo piano.





Foto 41 – Piano primo – Vista dalla camera da letto con la porta del bagno interno a destra dove si vede il soggiorno.



Foto n. 42 – Piano primo – particolare della pavimentazione della camera da letto verso il soggiorno.





Foto n. 43 – Piano primo - Vista del bagno interno alla camera da letto a destra della porta di accesso al piano primo.



Foto n. 44 – Piano primo- Vista della porta blindata che da accesso al bagno dalla camera da letto





Foto n. 45 – Piano primo - Vista della camera da letto a destra della porta di accesso al piano primo.



Foto n. 46 . Piano primo – Vista del soggiorno con la porta in fondo a destra che da l’accesso al piano.





Foto n. 47 - Sscala esterna che porta al piano secondo



Foto n. 48 – Scala esterna che porta al piano secondo





Foto n. 49- Piano Secondo- Vista del vano adibito a camera da letto



Foto n. 50 – Piano secondo – Vista del dell’ingresso con a sinistra la porta di accesso dalle scale e a destra la porta che da accesso al bagno.





Foto n. 51 - Piano secondo – Vista del bagno



Foto n. 52 – Piano secondo - Vista del bagno con in fondo la doccia inserita nella muratura.





Foto n. 52bis - Piano secondo - Vista del quadro elettrico di piano

