



Foto 1: Veduta esterna complesso immobiliare

## CORPO A – Negozio \_ Fg. 13 p.lla 174 sub. 9

### PIANO TERRA



Foto 2: Veduta esterna ingresso\_PT



Foto 3: Ampliamento (a scapito sub 8) e bagno\_PT



Foto 4: Anti-bagno e Bagno\_PT



Foto 5: Negozio\_PT

## PIANO INTERRATO



Foto 6: Ripostiglio\_PS1

2



Foto 7: Ampliamento\_sotto sedime\_PS1



Foto 8: Ampliamento\_fuori sedime\_PS1

## CORPO B – Magazzini\_Fg. 13 p.lla 174 sub. 8



Foto 10: Magazzino 1



Foto 11: Magazzino 1\_Particolare infiltrazioni



Foto 12: Magazzino 1\_Spogliatoio



Foto 13: Magazzino 1\_Anti bagno e Bagno



Foto 14: Porta collegamento tra Magazzino 1 e Magazzino 2



Foto 15: Magazzino 2



Foto 16: Ingresso Magazzino 2 con tettoia abusiva



Foto 17: Veduta esterna tettoia in parte abusiva