

TRIBUNALE DI FORLÌ

Relazione di stima per R.G.. n° 188/21

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ALLEGATO 3

ESTERNI



Foto 1- Prospetto su via Archimede



Foto 2- Prospetto Nord Ovest



Foto 3- prospetto sud-ovest



Foto 4- Prospetto sud-est



Foto 5- area esterna lato ingresso



Foto 6- Corte lato nord-ovest



Foto 7- Corte lato sud est



Foto 8- prospetto sud-est - dettaglio



Foto 9- lato sud est - tettoia

PIANO TERRA



Foto 10- Hall/soggiorno



Foto 11- sala bar e reception

Foto 12- archivio





Foto 13- bagni ospiti

Foto 14- corridoio camere






Foto 15- Camera 1



Foto 16- Camera 2



Foto 17- camera 3

Foto 18- Camera 4






Foto 19- bagno "tipo".



Foto 20- Bagno "tipo 1"



Foto 21- Locale Tecnico (C.T.)

Foto 22- Locale di servizio - lavanderia



PIANO PRIMO



Foto 23- Vano scala al 1° piano



Foto 24- Sala da pranzo



Foto 25- Office alle cucine



Foto 26- cucina



Foto 27- bagno di servizio alla cucina

Foto 28- balcone cucina con scala verso corte





Foto 29- Corridoio camere

Foto 30- Camera tipo 1





Foto 31- Bagno Camera tipo 1




Foto 32- Balcone tipo



Foto 33- Camera tipo 2

Foto 34- bagno Camera tipo 2





Foto 35- balconi camere sul retro

Foto 36- Dettaglio impianto antincendio



PIANO SECONDO



Foto 37- Vano scala al 2° piano

Foto 38- Corridoio camere





Foto 39- camera tipo

Foto 40- bagno camera tipo





Foto 41- balconi laterali



Foto 42- ripostiglio



Foto 43- bagno non funzionante



Foto 44- camera tipo 2



Foto 45- bagno camera tipo 2

PIANO TERZO

Foto 46- vano scala al 3° piano





Foto 47- corridoio centrale

Foto 48- camera tipo 1





Foto 49- camera tipo 2

Foto 50- bagno tipo





Foto 51- Dettaglio camere



Foto 52- Altro bagno tipo



Foto 53- secondo tratto corridoio



Foto 54- porzione adibita a camera



Foto 55- porzione adibita a camera



Foto 56- porzione sottotetto