



- ↑ Foto n°1 - Viale di accesso lato ovest . A dx struttura in c.a. ed a sx area utilizzata ex parcheggio . Sul fondo la SS Appia
- ↓ Foto n° 2 - Tettoia attigua ingresso Poliambulatorio con cancello di ingresso a strada interna sud a confine part.159 aliena





- ↑ Foto n° 3 - Poliambulatorio part.511 sub 4 visto da ovest . A dx , sul fondo , la struttura in c.a. aliena
- ↓ Foto n° 4 - Ingresso al Poliambulatorio . A destra la tettoia della Foton. 2 . L'area antistante (foto n°1) era un parcheggio.





↑ Foto n° 5 - Cartellonistica con indicazione dei reparti.

↓ Foto n° 6 - Servizi quali impianti di condizionamento, autoclave etc. al piano seminterrato del Poliambulatorio





↑ Foto n° 7 - Locali interni al piano terra Reception

↓ Foto n° 8 - Pareti parzialmente demolite . Stato fatiscente dei locali.





↑ Foto n° 9 - Controsoffitto divelto . Materiali distrutti . Atti di vandalismo

↑ Fc

↓ Foto n° 10 - Struttura aliena in c.a. attigua ex Poliambulatorio sul fondo

↓ Fc





- ↑ Foto n°11 - Viale interno di collegamento Poliambulatorio alla Clinica . Sulla destra, recinzione a confine con part. 159-267 in proprietà aliena . A sinistra area verde e fabbricati
- ↓ Foto n° 12 -Fabbricati per attività non sanitarie, ubicati nell' area verde compresa tra area Poliambulatorio e Clinica





↑ Foto n° 13 - Interno di immobile adibito ad attività non sanitarie

↓ Foto n° 14 - Fabbricato utilizzato per Tipografia e Legatoria





← Foto n° 15 -

**Scala a chiocciola
della nuova Clinica
reparto di Neurologia**

↓ Foto n° 16 -

**Fabbricato in muratura
della Clinica
Neurologica**





Firmato Da: D'ANGELO Agostino Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 724e971d2bcba7d90d6ff07840ccea2d