

Beni in Comune di VICENZA (VI): APPARTAMENTO- VIA GIOVANNI GIOLITTI n. 18,
Piano 2, SCALA B-interno 3; AUTORIMESSA- VIA GIOVANNI GIOLITTI n. 10, P.T.

Lotto 1 di 1



Figura 1- PROSPETTO PRINCIPALE

ACCESSO PEDONALE

Giudice: dott. LUCA PRENDINI

Perito: Arch. Michela Marchi






Figura 2- PROSPETTO PRINCIPALE



Figura 3- VISUALI PROSPETTICHE -INDIVIDUZIONE APPARTAMENTO PIANO SECONDO INT.3

Giudice: dott. LUCA PRENDINI

Perito: Arch. Michela Marchi





Figura 4- DETTAGLIO PROSPETTI APPARTAMENTO PIANO SECONDO INT.3



Figura 5- VISUALI PROSPETTICHE -INDIVIDUZIONE APPARTAMENTO PIANO SECONDO INT.3

Giudice: dott. LUCA PRENDINI

Perito: Arch. Michela Marchi





Figura 6- VISUALE PROSPETTICA
ACCESSO CARRAIO

Giudice: dott. LUCA PRENDINI

Perito: Arch. Michela Marchi





Figura 10 - *Mappa copione di visura Vicenza_Foglio_45*



Figura 11- *Cabina elettrica*

Giudice: dott. LUCA PRENDINI

Perito: Arch. Michela Marchi






Fig.12-13-INGRESSO CONDOMINIALE-CORPO SCALE-ASCENSORE

Giudice: dott. LUCA PRENDINI

Perito: Arch. Michela Marchi





Figure 15-16-17- 18-Vano scale condominiale e ascensore

Giudice: dott. LUCA PRENDINI

Perito: Arch. Michela Marchi





Figure 19-20-21-22- Porta d'ingresso blindata- appartamento int.3



Giudice: dott. LUCA PRENDINI

Perito: Arch. Michela Marchi







Figure 29-30-31-32-33- Cucina



**Figure 34-35- Terrazza con accesso esterno dalla cucina pavimentata
con listoncini in cotto**

Giudice: dott. LUCA PRENDINI

Perito: Arch. Michela Marchi





Figure 36-37-38-39-40- SOGGIORNO



Figure 41-42-43-44- DISIMPEGNO ZONA NOTTE

Giudice: dott. LUCA PRENDINI

Perito: Arch. Michela Marchi





Figure 45-46-47-48-49-50-51- CAMERA MATRIMONIALE



Figure 52-53-54-55-56- CAMERA SINGOLA

Giudice: dott. LUCA PRENDINI

Perito: Arch. Michela Marchi



Nelle camere da letto matrimoniale, l'esperto ha rilevato che in corrispondenza degli angoli verso i muri perimetrali esterni, sono presenti delle zone annerite in corrispondenza dei ponti termici.



Figure 57-58-59-60-61-62-SECONDA CAMERA MATRIMONIALE



Figure 63-64-64-67-68- 69-70-BAGNO

Giudice: dott. LUCA PRENDINI

Perito: Arch. Michela Marchi





Figure 71-72-Vano caldaia condominiale centralizzata.

Giudice: dott. LUCA PRENDINI

Perito: Arch. Michela Marchi





Figura 73-74-Corridoio condominiale che conduce al garage sub.9.

Giudice: dott. LUCA PRENDINI

Perito: Arch. Michela Marchi





Figura 75-P.T.- Interno autorimessa

Giudice: dott. LUCA PRENDINI

Perito: Arch. Michela Marchi





Figura 74-P.T.- Esterno autorimessa




Figure 75 –Basculante d’accesso;

Giudice: dott. LUCA PRENDINI

Perito: Arch. Michela Marchi





Figure 76 – Dettaglio interno garage;



Figure 77-78 –79-80-Interno garage;

Giudice: dott. LUCA PRENDINI

Perito: Arch. Michela Marchi

