

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA R.G.E. n. 86/2023
LOTTO 2

Sopralluogo: 01/06/2023



Immagine 1 - Vista dell'ingresso comune su Corso Cavour n. 61



Immagine 2 - Androne comune



Immagine 3 - Posti auto antistanti all'unità



Immagine 4 - Posto auto





Immagine 5 - Ingresso da corte interna, non esclusivo, comune con appartamento al piano primo




Immagine 6 - Ingresso all'unità con portoncino blindato




Immagine 7 - Vista del soggiorno




Immagine 8 - Camera






Immagine 9 - Camera



Immagine 10 - Bagno




Immagine 11 - Camera



Immagine 12 - Vista dell'area esterna





Immagine 13 - Prospetto dell'immobile da corte interna




Immagine 14 - Blocco autorimesse da corte interna




Immagine 15 - Autorimessa



Immagine 16 - Area esterna pertinenziale

