# Firmato Da: BARCHERI MARCO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 139s

# Beni in Belgioioso (Pavia) Via Garibaldi n. 97 Lotto 007

# 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

- A. Box sito in Belgioioso (Pavia) Via Garibaldi n. 97 in ragione di:
  - Nuda proprietà per la quota di 1000/1000
  - Usufrutto per la quota di 500/1000

Composto da BOX AL P.T

CASCINA AL P.1° posto al piano TERRA-PRIMO sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 33

Coerenze:

NORD:

U.I Sub. 10

EST:

PORTICO COMUNE BCNC sub. 21

SUD:

U.I sub. 8

OVEST:

U.I proprietà di terzi

Note: La planimetria catastale corrisponde allo stato di fatto.

### 2. DESCRIZIONE SOMMARIA:

Eseguito sopralluogo in data 25/1/2023 Caratteristiche zona:

# 3. STATO DI POSSESSO:

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.

# 4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

- 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente
  - - 4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna
    - 4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno
    - 4.1.4. Altre limitazioni d'uso:
- 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
  - 4.2.1. Iscrizioni: Nessuna
  - 4.2.2. Pignoramenti:

- 4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna
- 4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna
- 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale
  - 4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità
  - 4.3.2. Conformità catastale: Nessuna difformità

# 5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia: 0,00 €



# 6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

# 6.1 Attuali proprietari:

..... Usufruttuaria per 1/4.

..... Nudo Proprietario per 1/1.

...... Usufruttuario per 1/2.

Successione Registrata a Stradella il 16/5/2019

Trascritta a Pavia il 20/6/2019 nn. 10586/6929

### 6.2 Precedenti proprietari:

propr. 1/1 proprietario da data antecedente il ventennio al 20/06/2019 in forza di Denuncia successione a firma di U.R di Pavia in data 16/05/2019 ai nn. 121080/88888/19 trascritto a Pavia in data 20/06/2019 ai nn. 10586/6929 Successione Testamentaria per testamento Olografo con verbale pubblicato Notaio Marchetti Marco in data 17/4/2008 Reg. a Pavia 23/4/2008 nn.

2552 serie 1T.

Successiva Sentenza di Divisione in data 15/9/2017 nn. 1512/2017 Reg. e trascritta a Pavia il 23/12/2019 nn. 22393/14752.

### 7. PRATICHE EDILIZIE:

P.E. n. NESSUNA PRATICA RECUPERATA

# Descrizione Box di cui al punto A

Box sito in Belgioioso (Pavia) Via Garibaldi n. 97 in ragione di:

- Nuda proprietà per la quota di 1000/1000 (usufrutto a favore di )
- Usufrutto per la quota di 500/1000 a favore di

Composto da BOX AL P.T

CASCINA AL P.1° posto al piano TERRA-PRIMO sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 33

# Coerenze:

NORD:

U.I Sub. 10

EST:

PORTICO COMUNE BCNC sub. 21

SUD:

U.I sub. 8

OVEST:

U.I proprietà di terzi

Note: La planimetria catastale corrisponde allo stato di fatto.

L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa cm. 270.

# Destinazione urbanistica:

Nello strumento urbanisticoPGT vigente: l'immobile è identificato nella zona INSEDIAMENTI PLURIPIANO CON EDIFICI IN LINEA E ISOLATI A MEDIO /BASSA DENSITA' (R.Bd) - Art. 29

Norme tecniche ed indici: VEDASI NORME TECNICHE ALLEGATE

Destinazione	Parametro	Valore reale/potenziale	Coefficiente	Valore equivalente
BOX	Sup. reale lorda	25,00	1,00	25,00
CASCINA P.1°	Sup. reale lorda	25,00	0,33	8,34
	Sup. reale lorda	50,00		33,34

# Caratteristiche descrittive:

Caratteristiche strutturali:



materiale: muratura mattoni pieni, condizioni: sufficienti.

Copertura:

tipologia: a falde, materiale: legno, condizioni: sufficienti.

Componenti edilizie e costruttive:

Cancello:

tipologia: doppia anta a battente, materiale: metallo, apertura: manuale,

condizioni: scarse.

Infissi esterni:

tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno semplice, condizioni:

sufficienti.

Infissi interni:

tipologia: a battente, materiale: legno tipo cieco, condizioni: sufficienti.

Manto di copertura:

materiale: tegole in cotto, coibentazione: inesistente, condizioni:

sufficienti.

Pareti esterne:

materiale: muratura di mattoni pieni, coibentazione: inesistente,

rivestimento: intonaco di cemento, condizioni: scarse.

Pavim. Esterna:

materiale: ghiaia, condizioni: sufficienti.

Pavim. Interna:

materiale: GHIAIA, condizioni: sufficienti.

Portone di ingresso:

tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno cieca, accessori:

senza maniglione antipanico, condizioni: sufficienti.

Impianti:

Elettrico:

Note: IMPIANTO ELETTRICO ASSENTE

Termico:

Note: RISCALDAMENTO ASSENTE

### Accessori:

# 8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

# 8.1. Criterio di Stima

Stima sintetica comparativa in base ai prezzi medi di mercato per la tipologia e la zona. Il valore al mq viene applicato alla superficie commerciale rapportato ai coefficienti riduttivi delle singole destinazioni che compongolo l'unità immobiliare.

# 8.2. Fonti di informazione

Catasto di PAVIA, Conservatoria dei Registri Immobiliari di PAVIA, ufficio tecnico di BELGIOIOSO, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: BELGIOIOSO E LIMITROFI, BANCA DATO OSSERVATORIO IMMOBILIARE - OMI - BORSINO IMMOBILIARE.

# 8.3. Valutazione corpi

# A. Box

Stima sintetica a vista dell'intero corpo:	Peso ponderale: 1
- Valore corpo:	7.000,00 €
- Valore accessori:	0,00 €
- Valore complessivo intero:	7.000,00 €
- Valore complessivo diritto e quota:	5.775,00 €

00

beroke, ne liji r

0,00 €

Valore corpo:

- Valore accessori:

0,00 €

0,00 €

- Valore complessivo intero:

0,00 €

- Valore complessivo diritto e quota:

0,00 €

# Riepilogo:

ID	Immobile	Superficie Iorda	Valore intero medio ponderale	Valore diritto e quota
Α .	box	33	7.000,00 €	5.775,00 €



Firmato Da: BARCHERI MARCO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 139a4

0,00 € Nessuno

866,25 €

dell'acquirente: Nessuna
Giudizio di comoda divisibilità: L'UNITA' IMMOBILIARE NON RISULTA DIVISIBILE

# 8.5. Prezzo base d'asta del lotto

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova:

4.908,75 €

Relazione lotto 007 creata in data 09/06/2023 Codice documento: E102-21-000426-007

