




Rilievo Fotografico



Inquadramento Generale Estratto di Mappa – mappale 631



Inquadramento Generale Corpo di Fabbrica – vista aerea



Rilievo Fotografico

---



Inquadramento Generale – Vista Esterna



Cortile Area Esterna



Rilievo Fotografico

---



Cortile Area Esterna – Zona Fronte



Cortile Area Esterna – Accesso al Magazzino

Rilievo Fotografico

---




Cortile Area Esterna – Area Retro – presenza tettoia non autorizzata



Rilievo Fotografico

---



Cortile Area Esterna – Area Retro – particolare tettoia non autorizzata

Rilievo Fotografico

---



Cortile Area Esterna – Area Retro – particolare tettoia non autorizzata



Accesso al Magazzino



Rilievo Fotografico



Vista Magazzino – sul fondo e sul retro presente soppalco non autorizzato



Vista Magazzino – zona sottostante al soppalco non autorizzato



Rilievo Fotografico

---



Vista Magazzino – zona sottostante al soppalco non autorizzato

Rilievo Fotografico



Vista Magazzino – zona sottostante al soppalco non autorizzato



Rilievo Fotografico

---



Vista Magazzino – zona sottostante al soppalco non autorizzato



Scala di Accesso al soppalco non autorizzato

Rilievo Fotografico

---



Locale WC



Rilievo Fotografico

---



altre viste

Rilievo Fotografico

---



Zona Soprastante al magazzino ricavato da soppalco non autorizzato



Rilievo Fotografico



Zona Soprastante al magazzino ricavato da soppalco non autorizzato – altre viste

Rilievo Fotografico



Zona Soprastante al magazzino ricavato da soppalco non autorizzato – altre viste





Zona Soprastante al magazzino ricavato da soppalco non autorizzato – altre viste