



Foto n 1- Ingresso.



Foto n 2- Disimpegno.



Foto n 3 Camera da letto secondaria.



Foto n 4 Camera da letto principale.



Foto n 5 Particolare sfondellamento camera da letto secondaria.



Foto n 6 Particolare ammaloramento camera da letto principale..



Foto n 7- Bagno.



foto 8-9 Camera e cucina.



foto 10-11 Soggiorno e ripostiglio.



foto 12 - Particolare veranda precaria con cucina in muratura.



foto 13-14 Veranda precaria lignea con chiusura verticale.