

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1 – vista aerea immobile civ. 39 via Romagna




FOTO 4 – immobile civv. 39-41 visto dalla strada



FOTO 2 – vista dalla strada – box auto su p.c.n. 1518



FOTO 5 – immobile civv. 39-41 visto dalla strada



FOTO 3 – porzione immobile non condominiale, su p.c.n. 1518



FOTO 6 – porzione immobile condominiale, su p.c.n. 1517



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 7 – porzione immobile condominiale, su p.c.n. 1517



FOTO 11 – box auto su p.c.n. 1518, vista posteriore



FOTO 8 – posto auto condominiale scoperto, su p.c.n. 1517

FOTO 9 – interno box auto su p.c.n. 1518



FOTO 12 – vano intercapedine/deposito al di sotto del box auto, parte retrostante accessibile dalla porta verde visibile in foto 11

FOTO 10 – interno box auto su p.c.n. 1518



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 13 – tettoia presente tra box auto e parete “lato cucina”



FOTO 15 – giardino esclusivo



FOTO 16 – porzione immobile non condominiale, su p.c.n. 1518; vista posteriore



FOTO 14 – giardino esclusivo



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 17 – porzione immobile non condominiale, su p.c.n. 1518; vista posteriore



FOTO 19 – cucina



FOTO 20 – cucina



FOTO 18 – cucina



FOTO 21 – disimpegno davanti alla cucina



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 22 – bagno-w.c.



FOTO 24 – verso il soggiorno



FOTO 25 – soggiorno



FOTO 26 – soggiorno

FOTO 23 – bagno-w.c.



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 27 – saletta pranzo




FOTO 29 – danneggiamento da infiltrazione a livello pavimento saletta pranzo, angolo destro



FOTO 30 – scala di discesa verso piano cantina seminterrata



FOTO 28 – saletta pranzo



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 31 – vano cantina (soggiorno/taverna) al seminterrato



FOTO 33 – vano cantina (soggiorno/taverna) al seminterrato



FOTO 32 – vano cantina (soggiorno/taverna) al seminterrato



FOTO 34 – seconda cantina al seminterrato (camera da letto)



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 35 – seconda cantina al seminterrato (camera da letto)



FOTO 37 – vano (lavanderia/w.c./doccia) al seminterrato



FOTO 36 – vano (lavanderia/w.c./doccia) al seminterrato



FOTO 38 – vano ripostiglio al seminterrato





## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 39 – prima rampa scala di salita verso zona notte al primo piano – parte non condominiale



FOTO 41 – seconda rampa scala di salita verso zona notte al primo piano – parte non condominiale



FOTO 40 – atrio ingresso da portocino accessibile da via Romagna 39



FOTO 41 – bagno-w.c. zona notte – parte non condominiale



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 42 – bagno-w.c. zona notte– parte non condominiale



FOTO 44 – camera da letto primo piano– parte non condominiale



FOTO 45 – terrazzo accessibile dalla camera da letto primo piano– parte non condominiale



FOTO 43 – camera da letto primo piano – parte non condominiale



FOTO 46 – terrazzo accessibile dalla camera da letto primo piano– parte non condominiale



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 47 – seconda camera da letto primo piano (matrimoniale) – parte non condominiale



FOTO 49 – verso le camere della zona notte – parte condominiale



FOTO 48 – seconda camera da letto primo piano (matrimoniale) – parte non condominiale



FOTO 50 – bagno-w.c. zona notte – parte condominiale



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 51 – bagno-w.c. zona notte – parte condominiale



FOTO 53 – terza camera zona notte – parte condominiale



FOTO 54 – quarta camera zona notte – parte condominiale



FOTO 52 – terza camera zona notte – parte condominiale



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 55 – quarta camera zona notte – parte condominiale



FOTO 57 – secondo quadro elettrico



FOTO 58 – terzo quadro elettrico



FOTO 56 – primo quadro elettrico



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 58 – quadro elettrico generale – contatore



FOTO 59 – vista dalle finestre del primo piano



FOTO 59 – vista dalle finestre del primo piano



FOTO 58 – vista dalle finestre del primo piano

