

ALLEGATO 10

Raccolta fotografica

ALLEGATO 10- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
IMMOBILI SITO IN LATTARICO foglio 8, p.lla 86 sub.5



Foto n. 1 – Accesso all'immobile



Foto n. 2 – Via Ecateo di Mileto (ex via Orologio)



Foto n. 3 – Angolo largo Fontana (balcone immobile)



Foto n. 4 – Cucina



Foto n. 5 – Termocamino




Foto n. 6 – Infisso doppio vetro e alluminio



Foto n. 7 – Angolo cucina




Foto n. 8 – Attacco gas



Foto n. 9 – Ripostiglio



Foto n. 10 – Sala



Foto n. 11 – Bagno




Foto n. 12 – Antibagno



Foto n. 13 – Bagno disabili



Foto n. 14 – Bagno disabili



Foto n. 15 – Altra sala




Foto n. 16 – accesso al balcone