

*DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA*





Foto n.1: Veduta dell'accesso dalla pubblica via Leonardo da Vinci al bene oggetto di esecuzione costituito da porzione di un capannone di maggiore consistenza adibita a laboratorio artigianale al piano terra con ingresso indipendente e annessa corte ad uso esclusivo.



Foto n.2: Particolare dell'accesso, delimitato da cancello scorrevole, ripreso da angolazione opposta alla precedente.



Foto n.3: Particolare dei prospetti nord ed est del capannone cui appartiene la porzione eseguita di cui è visibile la porta scorrevole di accesso (a sinistra nella foto posta nel fondo del prospetto est).



Foto n.4: Particolare della porzione eseguita e dell'accesso pedonale e carrabile delimitato da una porta scorrevole.



Foto n.5: Particolare dei prospetti sud ed ovest del bene esecutato con parte della corte esclusiva posta sul retro del capannone.



Foto n.6: Particolare della corte esclusiva posta sul retro del capannone delimitata da muretto e rete.



Foto n.7: Particolare del prospetto ovest del capannone dove è visibile la porzione eseguita dotata di porta per l'accesso pedonale dalla corte esclusiva.



Foto n.8: Particolare della corte esclusiva in corrispondenza del prospetto ovest della porzione eseguita delimitata da muretto e ringhiera.



Foto n.9: Particolare interno. Sulla destra il vano su due livelli realizzato con pareti in cartongesso.



Foto n.10: Particolare interno. Sullo sfondo il bagno con disimpegno.



Foto n.11: Particolare interno.



Foto n.12: Particolare interno con la porta di accesso al deposito vernici.



Foto n.13: Particolare interno del locale al piano terra adibito a deposito vernici.



Foto n.14: Particolare del locale ripostiglio/ufficio al piano primo.