

UBICAZIONE:

MARINO (RM) – VIA COSTA BATOCCHI – PIANI S1 E TERRA

DATI CATASTALI:

BENE 1: FOGLIO MU, PART. 218, SUB.12

BENE 2: FOGLIO MU, PART 218, SUB. 8

BENE 3: FOGLIO MU, PART. 877, SUB 503



TRIBUNALE DI VELLETRI
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 429/2021+2

31/3/2022

**DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA**

UBICAZIONE:

MARINO (RM) – VIA COSTA BATOCCHI – PIANI SI E TERRA

DATI CATASTALI:

BENE 1: FOGLIO MU, PART. 218, SUB.12

BENE 2: FOGLIO MU, PART 218, SUB. 8

BENE 3: FOGLIO MU, PART. 877,SUB 503



BENE 1
DEPOSITO



FOTO 1- VISTA DALL'AREA ESTERNA



FOTO 2 -VISTA SERRANDA D'ACCESSO AL BENE



FOTO 3 – VISTA CANCELLO D'ACCESSO DA VIA SECONDARIA LARGO PARADISO (EX ORTI DEL PARADISO)



FOTO 4 – VISTA DELL'APERTURA DI COLLEGAMENTO DAL BNE 3 (DEPOSITO PART. 877, SUB. 503)



FOTO 3 - VISTA INTERNA AL DEPOSITO




FOTO 6 – VISTA INTERNA AL DEPOSITO

BENE 2
NEGOZIO



FOTO 7 – VISTA ESTERNA DA VIA COSTA BATOCCHI 10



FOTO 8 – VISTA ESTERNA DA VIA COSTA BATOCCHI



FOTO 9 – VISTA INTERNA: RETRO BANCONE



FOTO 10 – RETRO BANCONE: RETRO BANCONE



FOTO 11 - CANTINA



FOTO 12 - BANCONE



FOTO 13 - CUCINA



FOTO 14 - VISTA AREA DI VENDITA E INGRESSO



FOTO 15 – ANTI-WC



FOTO 16 - WC



FOTO 17 – CUCINA



FOTO 18 - INFILTRAZIONE SU SOLAIO E CONTROSOFFITTO

BENE 3
DEPOSITO E LOC. CALDAIA



FOTO 19 – CANCELLO D'ACCESSO ESTERNO



FOTO 20 – ACCESSO AL BENE N.3



FOTO 21 – VISTA DELL'ACCESSO AL DEPOSITO



FOTO 22 – DETTAGLIO INFILTRAZIONE DAL SOPRASTANTE TERRAZZO



FOTO 23 – DETTAGLIO INFILTRAZIONE DAL SOPRASTANTE TERRAZZO



FOTO 24 – VISTA DEL SOPRSTANTE TERRAZZO DA VIA COSTA BATOCCHI



FOTO 25 – DEPOSITO; VISTA INTERNA



FOTO 26 – DEPOSITO; VISTA INTERNA



FOTO 27 – DEPOSITO; VISTA INTERNA



FOTO 28 – DEPOSITO: VISTA INTERNA CON PORTA VERSO ALTRO MAGAZZINO NON OGGETTO DI VENDITA



FOTO 29 – DEPOSITO: VISTA INTERNA CON PORTA VERSO IL LOCALE CALDAIA



FOTO 30 – DEPOSITO: VISTA INTERNA CON PORTA VERSO LOCALE CALDAIA



FOTO 31 – LOCALE CALDAIA: VISTA INTERNA



FOTO 32 – LOCALE CALDAIA: VISTA INTERNA CON PORTA VERSO DEPOSITO



FOTO 33 – LOCALE CALDAIA: VISTA INTERNA



FOTO 34 – LOCALE CALDAIA: VISTA INTERNA



FOTO 35 – DEPOSITO: DETTAGLIO MURATURE



FOTO 36 – DEPOSITO: DETTAGLIO MURATURE E CISTERNE




FOTO 37 – DEPOSITO: DETTAGLIO MURATURE E CISTERNE



FOTO 38 – VISTA ESTERNA: DISLOCAZIONE DEL LOCALE CALDAIA

Marino, 31 marzo 2022

IL CTU

Arch. Danilo Rinoldi