

ALLEGATO A

*Rilievo fotografico dello stato dei luoghi
immobili oggetto di procedura LOTTO 3.*



LOTTO 3

FOTO 1

VISTA DELL'INGRESSO PRINCIPALE (CARRAIO E PEDONALE) ALL'IMMOBILE OGGETTO DI PROCEDURA (INDICATO CON LA FRECCIA ROSSA).

NOTA:

IL CANCELLO CARRAIO SCORRE SU PORZIONE DI TERRENO DI PERTINENZA DEL LOTTO 2.



LOTTO 3

FOTO 2

VISTA PORZIONE DI CAPANNONE OGGETTO DI PROCEDURA IDENTIFICATO DAL MAPPALE 1191 SUB. 1.



LOTTO 3

FOTO 3

VISTA CORTILE INTERNO E PORZIONI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDURA.

SULLO SFONDO CON LA FRECCIA GIALLA E' INDICATO ACCESSO ALL'AUTORIMESSA IDENTIFICATA DAL MAPPALE 997 SUB. 4 FACENTE PARTE DEL LOTTO 2.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 1
FOTO 4
VISTA INGRESSO PORZIONE DI
CAPANNONE OGGETTO DI PROCEDURA.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 1
PIANO TERRA
FOTO 5
VISTA INTERNA PORZIONE DI
CAPANNONE OGGETTO DI PROCEDURA.

Con la freccia rossa è indicata porta di ingresso ad ufficio.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 1
PIANO TERRA
FOTO 6
ALTRA VISTA INTERNA PORZIONE DI
CAPANNONE OGGETTO DI PROCEDURA.




LOTTO 3

U.I. MAPPALE 1191 SUB. 1

PIANO TERRA

FOTO 7

ALTRA VISTA INTERNA PORZIONE DI
CAPANNONE OGGETTO DI PROCEDURA.



LOTTO 3

U.I. MAPPALE 1191 SUB. 1

PIANO TERRA

FOTO 8

ALTRA VISTA INTERNA PORZIONE DI
CAPANNONE OGGETTO DI PROCEDURA.



LOTTO 3

U.I. MAPPALE 1191 SUB. 1

PIANO TERRA

FOTO 9

ALTRA VISTA INTERNA PORZIONE DI
CAPANNONE OGGETTO DI PROCEDURA.

Con la freccia rossa è indicato corpo ufficio.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 1
PIANO TERRA

FOTO 10
ALTRA VISTA INTERNA PORZIONE DI
CAPANNONE OGGETTO DI PROCEDURA.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 1
PIANO TERRA

FOTO 11
ALTRA VISTA INTERNA PORZIONE DI
CAPANNONE OGGETTO DI PROCEDURA.




LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 1
PIANO TERRA

FOTO 12
ALTRA VISTA INTERNA PORZIONE DI
CAPANNONE OGGETTO DI PROCEDURA
RIPRESA VERSO INGRESSO AL SERVIZIO
IGIENICO (INDICATO CON LA FRECCIA
ROSSA).

Con la freccia gialla è indicata porta di ingresso
ufficio.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 1
PIANO TERRA
FOTO 13
VISTA SERVIZIO IGIENICO.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 1
PIANO TERRA
FOTO 14
ALTRA VISTA SERVIZIO IGIENICO.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 1
PIANO TERRA
FOTO 15
VISTA RIPRESA VERSO INGRESSO
SERVIZIO IGIENICO (A SINISTRA) E
INGRESSO UFFICIO (DI FRONTE).



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 1
PIANO TERRA
FOTO 16
VISTA RIPRESA NELL'UFFICIO.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 1
PIANO TERRA
FOTO 17
ALTRA VISTA RIPRESA NELL'UFFICIO.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 2
PIANO TERRA
FOTO 18
VISTA RIPRESA VERSO ALTRA PORZIONE
DI IMMOBILE OGGETTO DI PROCEDURA.



LOTTO 3

U.I. MAPPALE 1191 SUB. 2

PIANO TERRA

FOTO 19

VISTA INTERNA ALTRA PORZIONE DI IMMOBILE OGGETTO DI PROCEDURA.



LOTTO 3

U.I. MAPPALE 1191 SUB. 2

PIANO TERRA

FOTO 20

ALTRA VISTA INTERNA ALTRA PORZIONE DI IMMOBILE OGGETTO DI PROCEDURA.



LOTTO 3

U.I. MAPPALE 1191 SUB. 2

PIANO TERRA

FOTO 21

ALTRA VISTA INTERNA ALTRA PORZIONE DI IMMOBILE OGGETTO DI PROCEDURA.



LOTTO 3

U.I. MAPPALE 1191 SUB. 2

PIANO TERRA

FOTO 22

ALTRA VISTA INTERNA ALTRA PORZIONE
DI IMMOBILE OGGETTO DI PROCEDURA.



LOTTO 3

U.I. MAPPALE 1191 SUB. 1 E SUB. 2

PIANO TERRA

FOTO 23

VISTA ESTERNA RIPRESA VERSO ALTRO
INGRESSO (INDICATO CON LA FRECCIA
ROSSA) ALLA PORZIONE DI IMMOBILE
IDENTIFICATO DAL MAPPALE 1191 SUB. 2



LOTTO 3

U.I. MAPPALE 1191 SUB. 2

PIANO PRIMO

FOTO 24

VISTA INGRESSO UFFICIO.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 2
PIANO PRIMO
FOTO 25
ALTRA VISTA UFFICIO.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 2
PIANO PRIMO
FOTO 26
ALTRA VISTA UFFICIO.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 2
PIANO PRIMO
FOTO 27
ALTRA VISTA RIPRESA NEL DISIMPEGNO
INGRESSO DELL'UFFICIO.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 2
PIANO PRIMO
FOTO 28
ALTRA VISTA UFFICIO.

Con la freccia rossa è indicato accesso al servizio igienico.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 2
PIANO PRIMO
FOTO 29
ALTRA VISTA UFFICIO.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 2
PIANO PRIMO
FOTO 30
VISTA SERVIZIO IGIENICO.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 2
PIANO PRIMO
FOTO 31
ALTRA VISTA SERVIZIO IGIENICO.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 2
PIANO PRIMO
FOTO 32
ALTRA VISTA SERVIZIO IGIENICO.



LOTTO 3
U.I. MAPPALE 1191 SUB. 2
PIANO PRIMO
FOTO 33
ALTRA VISTA SERVIZIO IGIENICO..

Con la freccia rossa sono indicati tubazioni di adduzione acqua del bagno soprastante dell'u.i. mappale 997 sub. 501 (ex 997 sub. 5) facente parte del LOTTO 2.

Con la freccia gialla è indicata tubazione di scarico del bagno soprastante dell'u.i. mappale 997 sub. 501 (ex 997 sub. 5) facente parte del LOTTO 2.

