

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




FOTO AEREA ED INDIVIDUAZIONE DEL LOTTO OGGETTO DI STIMA


ESTERNO



VISTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DA VIA NAPOLI



ACCESSO PEDONALE E CARRABILE AL COMPLESSO IMMOBILIARE DALLA STRADA



VIALE CARRABILE DI ACCESSO



VISTA DA AREA CONDOMINIALE AD EST (TERRAZZO NORD-EST)



PROSPETTO DEL TERRAZZO NORD-OVEST



SCALA ESTERNA DI ACCESSO AL PIANO TERRA SUL LATO NORD-OVEST




ACCESSO ALL'ANDRONE DELL'EDIFICIO




AREE A VERDE CONDOMINIALE

VANO SCALA



PIANO TERRA



PIANEROTTOLO INTERMEDIO



INGRESSO
ALL'APPARTAMENTO


APPARTAMENTO - PIANO SECONDO



SOGGIORNO - INGRESSO



SOGGIORNO




CUCINA-PRANZO



CAMERA 1



CAMERA 2



CAMERA 3



BAGNO 1



CORRIDOIO



BAGNO 2



TERRAZZO 1 A NORD-EST



TERRAZZO 2 A NORD-OVEST



TERRAZZO 2 A NORD-OVEST

BOX E POSTO AUTO - PIANO TERRA SOTTO-STRADA



VISTA DAL TERRAZZO 2 DEI FABBRICATI DESTINATI A BOX AUTO



PROSPETTI DEI BOX AUTO SU AREA DI MANOVRA
BOX 1 E 2 A DESTRA E BOX 3 A SINISTRA



PROSPETTO NORD DEL BOX AUTO 3 – SUB 45



BOX 1 – SUB 35



COPERTURA A VISTA DEL BOX AUTO 1 – SUB 35



BOX AUTO 2 – SUB 36



BOX AUTO 3 – SUB 45



COPERTURA A VISTA DEL BOX AUTO 3 – SUB 45



POSTO AUTO – SUB 48

PROBLEMATICHE DI CONDENSA



CAMERE



BAGNO 2



CUCINA