

“All. 2”

LOTTO 1

Immobile censito al N.C.U “Fg. 1 - part. 585 - sub 5 e sub 2”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1 “Prospetto su via G. Pino – vista 1”



Foto 2 “Prospetto su via G. Pino – vista 2”



Foto 3 “Ingresso all’unità immobiliare”



Foto 4 “Citofono”



Foto 5 “Ingresso – vista 1”



Foto 6 “Ingresso – vista 2”



Foto 7 “Corridoio – vista 1”



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 8 “Corridoio – vista 2”



Foto 9 “Soggiorno – vista 1”



Foto 10 “Soggiorno – vista 2”



Foto 11 “Soggiorno – vista 3”



Foto 12 “Soggiorno – vista 4”



Foto 13 “Cucina – vista 1”



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 14 “Cucina – vista 2”



Foto 15 “Camera L1 – vista 1”



Foto 16 “Camera L1 – vista 2”



Foto 17 “Bagno – vista 1”



Foto 18 “Bagno – vista 2”



Foto 19 “Bagno – vista 3”



Foto 20 “Bagno – vista 4”



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 21 “Camera L2 – vista 1”



Foto 22 “Camera L2 – vista 2”



Foto 23 “Camera L2 – vista 3”



Foto 24 “Camera L2 – vista 4”



Foto 25 “Camera L2 – vista 5”



Foto 26 “Box auto – vista 1”



Foto 27 “Box auto – vista 2”



Foto 28 “Box auto – vista 3”



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 29 “Box auto – vista 4”



Foto 30 “Corte – vista 1”



Foto 31 “Corte – vista 2”



Foto 32 “Corte – vista 3”



Foto 33 “Lavanderia – vista 1”



Foto 34 “Lavanderia – vista 2”



Foto 35 “Studiolo – vista 1”



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 36 “Studiolo – vista 2”



Foto 37 “Studiolo – vista 3”



Foto 38 “Prospetto su corte interna – vista 1”



Locali lavanderia e studiolo ricadenti nella particella 2669 ma con accesso esclusivo dalla tettoia coperta dell’U.I. sub 5

Foto 39 “Prospetto su corte interna – vista 1”



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 40 “Prospetto su corte interna – vista 3”



Foto 41 “Prospetto su corte interna – vista 4”



Foto 42 “Prospetto su corte interna – vista 5”



Foto 43 “Prospetto su corte interna – vista 6”

