



**TRIBUNALE DI TEMPIO
PAUSANIA
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Allegato M

Documentazione fotografica

PROCEDURA ESECUTIVA: R.G.E. n. 32/2021

G. E.:

UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI:

CREDITORE PROCEDENTE:

CREDITORE INTERVENUTO:

CREDITORE INTERVENUTO:

DEBITORE:

L'esperto

Dott. Ing. Arch. Giovanni Pinna





Figura 1 – Viste della zona di ingresso del comprensorio e dei collegamenti pedonali interni





Figura 2 – Viste della piazzetta principale del comprensorio





Figura 3 – Viste dello yacht club del comprensorio ubicato nelle immediate vicinanze del bene





Figura 4 – Viste di un campo sportivo del comprensorio ubicato nelle immediate vicinanze del bene





Figura 5 – Viste della recinzione esterna degli ingressi pedonali del bene





Figura 6 – Ulteriori viste della recinzione esterna degli ingressi sia pedonali sia carrabili del bene





Figura 7 – Viste dall'interno del giardino di proprietà degli spazi esterni del bene





Figura 8 – Viste sulla piscina e sulla riserva idrica





Figura 9 – Viste sull'area barbecue





Figura 10 – Viste dall'interno del giardino di proprietà degli spazi esterni del bene





Figura 11 – Viste dal piano di copertura





Figura 12 – Ulteriori viste dal piano di copertura





Figura 13 – Viste dell'area destinata a pranzo all'aperto





Figura 14 – Viste dell'area destinata a parcheggio coperto





Figura 15 – Ulteriori viste dall'interno del giardino di proprietà degli spazi esterni del bene





Figura 16 – Viste sulla piscina





Figura 17 – Ulteriori viste sulla piscina





Figura 18 – Viste sulla terrazza che ospita piscina e vasca idromassaggio





Figura 19 – Viste delle facciate del fronte Ovest del bene





Figura 20 – Ulteriori viste delle facciate del fronte Ovest del bene





Figura 21 – Viste delle facciate del fronte Sud del bene





Figura 22 – Viste delle facciate del fronte Est del bene





Figura 23 – Viste delle facciate del fronte Nord del bene



Figura 24 – Viste delle verande esterne accessibili dal soggiorno volte verso Est





Figura 25 – Viste delle verande esterne accessibili dal soggiorno volte verso Est





Figura 26 – Viste del piano terra sull'ingresso, sulla sala da pranzo e sul soggiorno





Figura 27 – Viste del piano terra, sulla sala da pranzo e sul soggiorno





Figura 28 – Viste del piano terra, sulla sala da pranzo e sul soggiorno





Figura 29 – Viste del piano terra, della cucina e tinello



Figura 30 – Viste del piano terra, del disimpegno 1





Figura 31 – Viste del piano terra, della camera 1





Figura 32 – Viste del piano terra, del bagno 1





Figura 33 – Viste del piano terra, della camera 2





Figura 34 – Viste del piano terra, del camera 2 e della veranda esposta verso Est





Figura 35 – Viste del piano terra, del bagno 2





Figura 36 – Viste del piano terra, del disimpegno 2





Figura 37 – Viste del piano terra, della camera 3



Figura 38 – Viste del piano terra, del camera 3 e della sua veranda





Figura 39 – Viste del piano terra, del bagno 3





Figura 40 – Viste del piano terra, della camera 4





Figura 41 – Viste del piano terra, del camera 4 e della sua veranda





Figura 42 – Viste del piano terra, del bagno 4





Figura 43 – Viste delle scale di collegamento tra piano terra e piano seminterrato



Figura 44 – Viste del piano seminterrato del disimpegno 3





Figura 45 – Figura 46 – Viste del piano seminterrato della camera 5





Figura 47 – Figura 48 – Viste del piano seminterrato della veranda della camera 5





Figura 49 – Figura 50 – Viste del piano seminterrato del bagno 5



Figura 51 – Viste del piano seminterrato della camera 6





Figura 52 – Viste del piano seminterrato del bagno 6





Figura 53 – Viste del piano seminterrato della camera 7





Figura 54 – Viste del piano seminterrato del bagno



Figura 55 – Viste del piano seminterrato della lavanderia stireria arredata come camera da letto



Figura 56 – Viste del piano seminterrato del locale di sgombero arredato come cucina



Figura 57 – Viste del piano seminterrato del bagno 8





Figura 58 – Viste del piano seminterrato del locale tecnico



Figura 59 – Viste del piano seminterrato del locale tecnico





Figura 60 – Viste del piano seminterrato del locale tecnico

