

**TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO**  
*Ufficio Esecuzioni Immobiliari*

**Esecuzione Immobiliare n. 15/2019**

riunita con la procedura esecutiva n. 5/2024

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Foto n. 1: Inquadramento territoriale



Foto n. 2: Ortofotocarta con individuazione immobile



**Foto n. 3:** Fabbricato



**Foto n. 4:** Prospetti nord-ovest fabbricato



Foto n. 5: Prospetto sud



Foto n. 6: Prospetto ovest



**Foto n. 7:** Prospetti nord-ovest



**Foto n. 8:** Rampa di accesso pedonale



**Foto n. 9:** Scala esterna condominiale



**Foto n. 10:** Ingresso autonomo appartamento



**Foto n. 11:** Ballatoio di ingresso esclusivo



**Foto n. 12:** Ingresso appartamento dall'interno



Foto n. 13: Soggiorno



Foto n. 14: Soggiorno





Foto n. 15: Soggiorno con ingresso disimpegno



Foto n. 16: Cucina



Foto n. 17: Cucina



Foto n. 18: Disimpegno verso le camere



Foto n. 19: Disimpegno verso il soggiorno



Foto n. 20: Bagno 1



Foto n. 21: Bagno 1



Foto n. 22: Camera 1



**Foto n. 23: Camera 1**



**Foto n. 24: Bagno 2**



Foto n. 25: Bagno 2




Foto n. 26: Camera 2



**Foto n. 27: Camera 2**



**Foto n. 28: Camera 3**



**Foto n. 29:** Balcone



**Foto n. 30:** Rampa di accesso carrabile ai garages





**Foto n. 31:** Garage e spazio condominiale



**Foto n. 32:** Garage



Foto n. 33: Garage