

TRIBUNALE DI PESARO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Oggetto: **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Esecuzione: **n.05/2023**

Per: **GROGU SPV S.R.L.**

Contro: XXXXXXXXXX

CAPANNONE (FG.9 PART.361 CAT. D/1)



Foto 1. Capannone lato strada



Foto 2. Capannone fianco sx



Foto 3. Capannone retro – Pensilina e tettoia abusiva



Foto 4. Capannone retro fianco dx – vista delle due tettoie e della pensilina abusiva



Foto 5. Capannone fianco dx – tettoia abusiva



Foto 6. Capannone lato strada – tettoia abusiva



Foto 7. Capannone retro – ingresso con chiusura sottoscala



Foto 8. Capannone retro – ingresso con chiusura sottoscala



Foto 9. Capannone vista interna



Foto 10. Capannone vista interna – soppalco abusivo




Foto 11. Capannone vista interna



Foto 12. Capannone vista interna



Foto 13. Capannone vista interna

DEPOSITO (FG.10 PART.404 CAT. C/2)



Foto 14. Locale deposito



Foto 15. Locale deposito



Foto 16. Locale deposito vista interna



Foto 17. Locale deposito vista interna

IMMOBILE CHE INSISTE SUL FG.9 PART.205 CATEGORIA E/U



Foto 18. Locale deposito su area Ente Urbano



Foto 19. Locale deposito su area Ente Urbano