



Foto nr. 4 : particolare del pranzo soggiorno





Foto nr.5 : particolare del bagno





Foto nr.6 : particolare del vano abusivo realizzato nel cortile

Messina, 24.01.2024

**Il tecnico**

**ing. Domenico Lupo'**

