

ALLEGATO N°1
RILIEVO FOTOGRAFICO



1 – Individuazione del bene



2 - Ingresso 1 da Via G. Contadini con vista sul fabbricato a destinazione uffici



3 - Vista dell'ingresso 2 da Via G. Contadini



4 - Ingresso 2 visto dall'interno della proprietà e rimessa della p.lla 715



5 - Ingresso 3 da Via G. Contadini (p.lla 1217)



6 - Ingresso 4 su Strada vicinale del Pennacchetto



7 - Prospetto nord fabbricato uffici



8 - Ingresso principale dell'immobile al PT



9 - Prospetti est e sud del fabbricato pignorato con vista sul piazzale (p.lla 596)



10 - Ingresso



11 - Zona di attesa in nicchia



12 - Corridoio e uscita sud sul retro



13/14 - Ufficio di maggiore dimensione con doppio ingresso



15/16 - Ufficio di dimensione minore



17 - Ex ingresso



18 - Corridoio uffici presistenti



19 - Bagno



20 - Ufficio 1 con nuove finestre (e vecchia tamponata)



21 - Ufficio 2 adiacente corridoio ampliamento



22 - Ufficio 3



23 - Ufficio 4



24 - Uffici 4/5 porta interna blindata



25 - Ufficio 5



26 - Scuderia p.lla 16 e terreno antistante dove venivano allenati e fatti esercitare i cavalli



27 - Selleria



28 - Box deposito attrezzatura



29 - Box



30 - Distanza fienile/scuderia



31 - Vasca confine sud scuderia



32 - Prospetto sud scuderia



33 - Vista sul confine con strada Pennacchietto



34 - Vista dalla p.lla 16 sulla 174 del magazzino (prospetto sud), della tetteria, del fienile e della selleria.



35 - Recinzione che divide la particella 16 in senso orizzontale da parte a parte



36 - Cannello che mette in comunicazione le due zone della particella 16



37 - Tettoia della particella 16 con antistanti recinti per i cavalli



38 - Tettoia lungo il confine con strada del Pennacchietto



39 - Tettoria



40 - Muro di confine su cui poggia la tettoia



41 - Vista dalla particella 16 verso il confine con la 1216 e 1217



42 - Magazzino (prospetto sud)



43 - Vista della tetteria adiacente alla particella 714, del fienile e quindi sull'altro lato della scuderia



44 - Magazzino (prospetto ovest)



45 - Locale di minore superficie



46 - Apertura verso il locale retrostante non pignorato



47 - Locale di maggiore superficie (collegamento con quello di minore superficie)



48 - Vista interna dell'ingresso tamponato



49 - Vista verso il corridoio



50 - Collegamento locale/corridoio



51 - Corridoio



52 - Bagni



53 - Vista da p.lla 16 a 1216 e del cancello della 714



54 - Vista della 1217 dal cancello che confina con la 715



55 - Particella 1217



56 - Confine particelle 1217 e 715



57 - Tettoria particella 715



58 - Tettoia p.lla 715 su Via G. Contadini



59 - Particella 597 (non pignorata) e autorimessa



60 - Autorimessa



61/62 - Vista della particella 597 (non pignorata), del fienile e della tettoria adiacente alla 714 dal retro (p.lla 596)





63 - Autorimessa



64 - Officina



65 - Officina antistante l'u.i. con destinazione uffici



66 - Portico dell'officina con vista sugli ingressi principali



67/68 - Portico dell'officina



69 - Tettoia sul confine nord del portico dell'officina



70 - Portico officina



71 - Portico officina



72 - Ingresso laterale officina (corpo più basso)



73 - Vista interno officina



74 - Vista interna verso il soppalco



75 - Buca da officina



75 - Scala del soppalco



76 - Collegamento tra i due corpi di fabbrica



77 - Vista del corpo di fabbrica più basso