

Documentazione fotografica



Foto 1. Fabbricato di cui fa parte l'immobile oggetto di stima




Foto 2. Indicazione sopra il citofono



Foto 3. Identificazione dell'appartamento sul prospetto sud



Foto 4. Identificazione dell'appartamento sul prospetto est
(una parte resta coperta dal corpo basso in muratura)



Foto 5. Atrio di ingresso



Foto 6. Portoncino di ingresso su vano scala



Foto 7. Ingresso



Foto 8. Cucina



Foto 9. Soggiorno



Foto 10. Particolare pavimenti in graniglia




Foto 11. Balcone lato sud



Foto 12. Balcone lato sud



Foto 13. Camera 1




Foto 14. Camera 1



Foto 15. Camera 2



Foto 16. Camera 2



Foto 17. Bagno




Foto 18. Bagno




Foto 19. Disimpegno



Foto 20. Particolare infissi interni



Foto 21. Particolare infissi esterni



Foto 22. Particolare infissi esterni



Foto 23. Balcone angolo nord-est



Foto 24. Balcone angolo nord-est



Foto 25. Vista su cortile comune




Foto 26. Piano interrato corridoio cantine



Foto 27. Ingresso cantina




Foto 28. Ingresso cantina



Foto 29. Vista cantina




Foto 30. Vista cantina