

Allegato 1

RILIEVO FOTOGRAFICO

FG. 17 PARTI. 392 SUB 2- 8



Foto n. 1 Ingresso carraio



Foto n. 2 unità oggetto d'esecuzione



Foto n. 3



Foto n. 4




Foto n. 5 ingresso alla gabbia scala




Foto n. 6 gabbia scala



Foto n. 7 ascensore ai vari piani



Foto n. 8 ingresso al Sub 8 Piano Primo



Foto n. 9



Foto n. 10



Foto n. 11




Foto n. 12



Foto n. 13



Foto n. 14



Foto n. 15



Foto n. 16



Foto n. 17



Foto n. 18



Foto n. 19



Foto n. 20



Foto n. 21




Foto n. 22 ingresso Piano Secondo




Foto n. 23 ingresso al Sub 2




Foto n. 24



Foto n. 25




Foto n. 26



Foto n. 27




Foto n. 28