

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 132/2023

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

GABIANO

1° - 2° e 3° Lotto

Le tre unità immobiliari sono site nella stessa palazzina



Contestualizzazione del compendio pignorato.

Coordinate geografiche : lat. 45° 9'34.93"N long. 8°10'35.90"E





Vista satellitare ed inquadramento del bene oggetto di perizia



Prospetto Sud - Via Torino – Ingresso principale






Prospetto Est



Prospetto Ovest





Piano terra – Ingresso agli alloggi



Piano terra – Atrio e scala di accesso ai piani



1° LOTTO – Foglio 4 Particella 69 Subalterno 45




Piano primo - accesso da corridoio comune all'appartamento



Piano primo – Ingresso. soggiorno, cucina




Piano primo
Corridoio che permette
di accedere al bagno ed
alla camera



Piano primo - bagno



Piano primo
camera



Piano primo – terrazzo fruibile sia dal bagno che dalla camera.



2° LOTTO – Foglio 4 Particella 69 Subalterno 44



Piano primo
Ingresso
da corridoio comune



cucina

Piano primo
ingresso corridoio





Piano primo
Locale catastalmente definito
"cucina"





Piano primo - bagno



Piano primo
camera





Piano primo – balcone accessibile dalla camera



3° LOTTO – Foglio 4 Particella 69 Subalterno 18



Piano 3° sottotetto -

Ingresso da corridoio comune



Piano 3° sottotetto - ingresso, soggiorno e cucina





Piano 3° sottotetto - Terrazzo contiguo alla zona ingresso, soggiorno



Piano 3° sottotetto - zona cucina - porta di comunicazione alla zona notte



Piano 3° sottotetto

Bagno

Camera e ripostiglio




Piano 3° sottotetto - camera





Piano 3° sottotetto - camera

Piano 3° sottotetto
ripostiglio





Piano 3° sottotetto – terrazzino a servizio della camera



Piano 3° sottotetto - bagno

