

FOTO N° 1

Vista esterna - lato Ovest – fabbricati e area cortilizia



FOTO N° 2

Vista esterna da Nord-Ovest



FOTO N° 3  
Vista esterna lato Est



FOTO N° 4  
Vista esterna garage



FOTO N° 5

Vista tettoia abusiva tra il fabbricato principale e garage



FOTO N° 6

Vista tettoia abusiva adiacente al fabbricato adibito a garage



FOTO N° 7  
Foto esterna Centrale termica e Caldaia interna



FOTO N° 8  
Foto interna – cucina al Piano Terra



FOTO N° 9  
Vista locale lavanderia al Piano Terra



FOTO N° 10  
Centralino Impianto Elettrico P. T.



FOTO N° 11

Vista interna – Camera al P. 1° adiacente al terrazzo con veranda abusiva



FOTO N° 12

Vista interna – locale soggiorno al P- 1° visto dalla porta di ingresso dalla scala esterna



FOTO N° 13

Vista interna – locale soggiorno al P- 1° da cui si vede la porta di ingresso dalla scala esterna



FOTO N° 14

Vista interna – Camera al P. 1°



FOTO N° 15  
Vista interna – Camera al P. 1°



FOTO N° 16  
Vista interna – Camera al P. 1°



FOTO N° 17  
Vista interna – bagno al P. 1°



FOTO N° 18  
Vista interna – bagno al P. 1°



FOTO N° 19  
Vista interna – bagno al P. 1°

