

## RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto 1) condominio sito in Mascalucia, via Tremestieri n°16 B, ove al secondo piano della palazzina B è situata l'unità immobiliare oggetto di esecuzione.



Foto 2) ingresso palazzina B



Foto 3) Ingresso soggiorno



Foto 4) Ingresso soggiorno



Foto 5) ripostiglio (stanzetta)



Foto 6) disimpegno



Foto 7) stanza da letto



Foto 8) stanza da letto



Foto 9) bagno



Foto 10) cucina



Foto 11) cucina



Foto 12) balcone



Foto 13) pavimentazione balcone ammalorata



Foto 14) parapetti balconi ammalorati

