

ALLEGATO FOTOGRAFICO

Comune di San Gavino Monreale

N.C.E.U. Foglio 37, Mappale 4454, Subalterni 3 e 4



FOTO 1 - Sub. 3 - Viale Trieste n. 100/102.



FOTO 2 - Sub. 3 - Viale Trieste n. 100/102.

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. RUOLO. G.E. 23/1993
RAPPORTO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE
IMMOBILE SITO IN VIALE TRIESTE N. 100/102, SAN GAVINO MONREALE




FOTO 3 - Sub. 3 - Vano ad uso commerciale.




FOTO 4 - Sub. 3 - Vano ad uso commerciale.

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. RUOLO. G.E. 23/1993
RAPPORTO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE
IMMOBILE SITO IN VIALE TRIESTE N. 100/102, SAN GAVINO MONREALE



FOTO 5 - Sub. 3 – Zona servizi igienici.



FOTO 6 - Sub. 3 – Zona Servizi igienici - Disimpegno.

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. RUOLO. G.E. 23/1993
RAPPORTO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE
IMMOBILE SITO IN VIALE TRIESTE N. 100/102, SAN GAVINO MONREALE



FOTO 7 - Sub. 3 - Zona Servizi igienici - W.C. 3.



FOTO 8 - Sub. 3 - Zona Servizi igienici - W.C. 3.

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. RUOLO. G.E. 23/1993
RAPPORTO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE
IMMOBILE SITO IN VIALE TRIESTE N. 100/102, SAN GAVINO MONREALE



FOTO 9 - Sub. 3 -Zona Servizi igienici - W.C. 3 particolare umidità.




FOTO 10 - Sub. 3 - Zona Servizi igienici - W.C. 2.

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. RUOLO. G.E. 23/1993
RAPPORTO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE
IMMOBILE SITO IN VIALE TRIESTE N. 100/102, SAN GAVINO MONREALE



FOTO 11 - Sub. 3 - Zona Servizi igienici - W.C. 1.




FOTO 12 - Sub. 3 - Quadro elettrico.



FOTO 13 - Altra u.i. non oggetto di pignoramento - Ingresso per accedere al Sub. 4.



FOTO 14 - Altra u.i. non oggetto di pignoramento - Ingresso per accedere al Sub. 4.



FOTO 15 - Altra u.i. non oggetto di pignoramento - Ingresso per accedere al Sub. 4.



FOTO 16 - Sub. 4 – Magazzino.



FOTO 17 - Sub. 4 – Dettaglio umidità.



FOTO 18 - Sub. 4 – Magazzino.