

Lotto Unico
Rilievo fotografico immobile



Foto 1_ Prospetto immobile su cortile condominiale



Foto 2_ Ingresso dal Viale Zecchino



Foto 3_ Rampa d'accesso



Foto 4_ Rampa d'accesso



Foto 5_ Rampa d'accesso



Foto 6_ Locale Garage



Foto 7_ Locale Garage



Foto 8_ Locale Garage



Foto 9_ Locale Garage



Foto 10_ Locale Garage



Foto 11_ Locale Garage



Foto 12_ Locale Garage



Foto 13_ Locale Garage



Foto 14_ Locale Garage



Foto 15_ Locale Garage



Foto 16_ Sopralco con locali soprastanti



Foto 17_ Sopralco con locali soprastanti



Foto 18_ Soppalco con locali soprastanti



Foto 19_ Area sotto Soppalco



Foto 20_ Area sotto Soppalco



Foto 21_ Ripostiglio su rampa d'accesso



Foto 22_ WC sotto Soppalco



Foto 23_ Locali soprastanti Soppalco



Foto 24_ Scala d'accesso al terrazzo p.t.



Foto 25_ Terrazzo condominale piano terra lato ovest



Foto 26_ Terrazzo condominiale piano terra lato ovest

Condizioni Manutentive e Degradi



Foto 1_ Caduta intonaco copriferro



Foto 2_ Caduta intonaco copriferro su solaio



Foto 3_ Caduta intonaco copriferro su trave



Foto 4_ Particolare caduta intonaco copriferro su trave



Foto 5_ Particolare caduta intonaco copriferro su trave



Foto 6_ Caduta intonaco copriferro su altra trave



Foto 7_ Caduta intonaco su solaio



Foto 8_ Caduta intonaco su solaio



Foto 9_ Caduta intonaco su solaio



Foto 10_ Caduta intonaco su solaio



Foto 11_ Caduta intonaco su solaio



Foto 12_ Caduta intonaco su solaio



Foto 13_ Caduta intonaco su solaio



Foto 14_ Caduta intonaco su solaio e tracce di umidità



Foto 15_ Caduta intonaco su solaio e tracce di umidità



Foto 16_ Caduta intonaco su solaio e tracce di umidità



Foto 17_ Caduta intonaco su solaio e tracce di umidità



Foto 18_ Caduta intonaco su solaio e tracce di umidità alla parete



Foto 19_ Caduta intonaco su solaio e tracce di umidità alla parete