



foto 1 – Vista ingresso palazzina Via Nicola Maria Nicolai n. 18 a Latina



Foto 2 – Vista ingresso palazzina



foto 3 – Vista ingresso sub 1 (piano rialzato)



foto 4 – Vista dalla porta di ingresso verso tinello (a sinistra) e soggiorno (di fronte)



foto 5 – Vista dalla porta di ingresso verso WC lato nord



foto 6 - Vista del tinello/angolo cottura dall'ingresso




foto 7 – Particolare angolo cottura




foto 8 – Porta finestra del tinello/angolo cottura



foto 9 – Vista balcone ovest dal tinello



foto 10 – Box caldaia su balcone tinello/angolo cottura



foto 11 - Particolare box caldaia




foto 12 – Vista nord della sala



foto 13 – vista ovest della sala



foto 14 – Particolare Infissi esterni della porta finestra ovest della sala



foto 15 – Vista dalla sala, verso est, del balcone nord



foto 16 – WC lato nord



foto 17 – Particolare WC lato nord



foto 18 – camera nord-est



foto 19 – Particolare camera nord-est



foto 20 – Vista WC est



foto 21 – Camera est




foto 22 – Particolare camera est



foto 23 – Camera sud-est




foto 24 – Particolare camera sud-est



foto 25 – Camera sud-est (vista finestra est)