



Ing. Francesco Di Carlo
+39 320 6610760
francesco.dicarlo1983@gmail.com
francesco.dicarlo@ingpec.eu

Report fotografico R.G.Es. 378/17



1. Esterno, ingresso lato Via Gala.



2. Esterno, lato ovest retrostante ingresso.



3-4-5. Soggiorno-cucina piano terra.





6-7. Soggiorno-cucina piano terra.








8-9-10. Bagno piano terra.



11-12-13-14. Vano scala tra piano terra e primo.




15-16-17. Disimpegno piano primo.





18-19-20. Camera 1 piano primo.







21-22-23-24. Camera 1 piano primo.





25-26-27-28. Camera 2 piano primo.



29-30-31. Soggiorno-cucina piano terra.



32-33-34. Scala di accesso a soffitta.





35-36. Soffitta.



37-38-39. Soffitta.

