


IMMAGINE DA GOOGLE EARTH

SUSTINENTE (MN) VIA XX SETTEMBRE N. 62



SI EVIDENZIA CON UN CONTORNO ROSSO LA POSIZIONE INDICATIVA DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

E.I. 107 - 2023

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

VEDUTE DA VIA XX SETTEMBRE E DAL CORTILE





INGRESSO








VANO SCALA INTERNO ALL'IMMOBILE  
D'ACCESSO AL PIANO PRIMO



SOGGIORNO



PRANZO




CUCINA






RETRO CUCINA




RIPOSTIGLIO






BAGNO



PIANO PRIMO  
CAMERA DA LETTO



RIPOSTIGLIO



SCALA ESTERNA ALL'IMMOBILE  
RAMPA D'ACCESSO AL PIANO PRIMO



SCALA ESTERNA AL BENE

SCALA D'ACCESSO AL PIANO SECONDO - SOFFITTA APPARTENENTE AL BENE:

PIANO SOFFITTA INACCESSIBILE POICHE' LA SCALA DURANTE L'ACCESSO ERA OSTRUITA  
DA MOLTI OGGETTI INGOMBRANTI E INSALUBRI E PERTANTO NON VISIONATO



E.I. 107 - 2023

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

VEDUTA DAL CORTILE

GARAGE

