



Condominio via Matteotti n.11  
– viste da viabilità e ingresso su cortile



Atrio esterno piano terra, vano scala interno piano terra






Immagine atrio: vano scala piano terra, ingresso appartamento piano 2°, vano ascensore



Vista del soggiorno





Dettaglio fenomeni di umidità intradosso solaio – locale soggiorno



Vista cucina



Vista infissi esterni in legno massello – locale cucina





viste balcone: lato lungo, lato breve e dettaglio caldaia a muro



viste bagno, con dettaglio fenomeni umidità





viste camera da letto, dettaglio fenomeni di umidità e presa d'aria per il ricambio.



dettaglio quadro elettrico a piano

